

INSTRUKSI KERJA

PENGECEKAN KENDARAAN LOADING

Disetujui	Tanggal
(F)	03-07-2020
Dibuat	No. Dokumen
Æ	IK QW 06

Hal

1/1 Revisi

00

- 1. Catat hari beserta tanggal pemeriksaan.
- 2. Ketika mobil tiba ke CPI Cikande, berikan no urut pemerikasaan sebagai bukti bahwa mobil tersebut sudah dilakukan pengechekan oleh petugas QC.
- 3. Catat nama expedisi, no mobil, dan tujuan mobil tersebut.
- 4. Periksa kondisi kebersihannya, mobil dikategorikan kotor dengan kriteria:
 - 1. Berdebu, Kondensasi
 - 2. Noda (Karat, Cat, Tinta, Oli, Asap Kendaraan), Sampah
 - 3. Terdapat pertumbuhan Mikroorganisme (Jamur, Bau Busuk)
 - 4. Pallet Rusak / Pecah
 - 5. Terdapat Aktifitas Binatang (Tikus, Kecoa, Lalat, Belatung)
 - 6. Pecahan/Serpihan Kaca
- 5. Pastikan tidak ada aroma yang menyengat di dalam mobil. Jika kendaraan memilliki aroma yang kurang baik, buka pintu kendaraan hingga aroma hilang.
- 6. Periksa kekeringan mobil dengan melakukan pengecekan pada area dalam mobil. Cek bagian bawah dan dinding mobil, pastik tidak ada area yang basah. Jika ditemukan kendaraan yang basah maka kendaraan tersebt harus di keringkan terlebih dahulu.
- 7. Pastikan kendaraan tidak bocor. Apabila kendaraan bocor, maka kendaraan ditolak dan tidak dapat dilakukan loading produk.
- 8. Semua pemeriksaan dicatat dalam FM QW 05.