

INSTRUKSI KERJA	Disetujui	Tanggal	Hal.
	Ho.	20 - 03 - 24	1/1
VERIFIKASI MESIN WEIGHER	Dibuat	No. Dokumen	Revisi
	Arto	IK QT 50	00

Pelaksana : Operator dan QC Sampling FG Frekuensi : Setiap 1 Hari sekali (shift awal)

- 1. Pastikan tombol *on* pada mesin telah dinyalakan.
- 2. Lakukan verifikasi dengan menggunakan batu timbang 20000g dan pastikan berat dilayar menunjukkan angka 20000g.
- 3. Catat hasil verifikasi pada form.