MAPA VISUAL DO TÉCNICO


BÔNUS 3 — OS 10 ERROS MAIS COMUNS

ERROS TÉCNICOS — PARTE 1

Falhas simples que podem virar prejuízo ou risco.




1



Não testar a tensão da rede antes de trocar peça.

2



Trocar capacitor sem descarregar corretamente, com risco de choque.

3



Não verificar vazamento antes de recarregar gás.

4



Reutilizar borracha de vedação já ressecada.

Antes de trocar qualquer peça, teste, confirme e trabalhe com segurança.

DICAS DE PREVENÇÃO

- ✔ Meça sempre antes de agir.
- ✔ Descarregue capacitores com resistor adequado.
- ✔ Pressurize, verifique e só depois recarregue.
- ✔ Troque sempre borrachas ressecadas.


MAPA VISUAL DO TÉCNICO

BÔNUS 3 — OS 10 ERROS MAIS COMUNS

ERROS TÉCNICOS — PARTE 2

Detalhes ignorados que causam retorno e reclamação.

1 Não anotar o modelo/código do equipamento antes de sair para comprar peça.



Sem o modelo/código, a chance de comprar peça errada é muito alta.

2 Instalar split sem respeitar o desnível mínimo do dreno.



- Dreno sem desnível = água parada = vazamento e mau cheiro.
- Garanta sempre o desnível contínuo do ponto interno até o escoamento.

3 Não fazer vácuo corretamente antes da carga de gás.



- Remover ar e umidade do sistema.
- Vácuo mínimo: 500 microns.
- Vácuo mal feito = pressão alta, gelo, corrosão e queima do compressor.

4 Ignorar cheiro de queimado como se fosse coisa normal.



- Cheiro de queimado indica problema elétrico ou superaquecimento.
- Investigue a causa antes de religar.
- Ignorar pode piorar o dano e gerar risco de incêndio.

ATENÇÃO! Anotar modelo, testar e seguir o procedimento evita compra errada e retrabalho.

MAPA VISUAL DO TÉCNICO

BÔNUS 3 — OS 10 ERROS MAIS COMUNS

ERROS DE ATENDIMENTO

O problema nem sempre é técnico: às vezes é comunicação.



01 Prometer prazo sem confirmar disponibilidade de peça.

02 Não explicar a causa do problema para o cliente.

03 Deixar o cliente sem entender o motivo do preço.

04 Não registrar o combinado por mensagem ou orçamento.

Cliente que entende o problema questiona menos o preço e confia mais no serviço.

MAPA VISUAL DO TÉCNICO

BÔNUS 3 — OS 10 ERROS MAIS COMUNS

CHECKLIST: NUNCA MAIS ERRE ISSO

Consulte antes de fechar o equipamento ou prometer prazo.







- [ ] Sempre testar tensão antes de mexer.
- [ ] Sempre descarregar capacitor.
- [ ] Sempre checar vazamento antes da carga.
- [ ] Sempre fazer vácuo correto.
- [ ] Sempre explicar o problema ao cliente.
- [ ] Sempre confirmar peça disponível antes de prometer prazo.
- [ ] Sempre registrar orçamento e garantia por escrito.









Técnico cuidadoso evita choque, prejuízo, retrabalho e cliente insatisfeito.

SEGURANÇA EM 1° LUGAR | PLANEJE EXECUTE CONFIRA | QUALIDADE GERA CONFIANÇA | CLIENTE SATISFEITO VOLTA E INDICA | PROFISSIONAL EVOLUI SEMPRE