
产品名称:	DPS600	工序名称:	贴花	标准作业指导书	版本	首版日期:2023年1月15日	编制	会签	批准
产品编号:	808060011160001	受控No.:	DJC/C QA013 23 01	标准作业指导书	A	换版日期: 年月日			


## 一、 作业顺序(图解)

No.1 粘贴参数花(190013-1116), PO贴花, |牢固, 无飞边, 不超出贴花边框





No. 2 安装提手装饰盖(990214、990215), 与提手面齐平



设备工装	No.	设备•工装 名称 编号	备注
	1	防静电手套	
	2		
	3		
	4		
	5		

物料编码

990214

990215

数量

2

2

投	3	参数贴花	190002-4000	1				
入 物料	4	PO贴花	/	/				
	5							
	6							
	7							
	8							
	No.	重点管控内容						
	1	特殊特性标识:□ 有 ② 无	,符号: ※					
管	2	环境有害物质管控: RoHS						
管控重点	3	异常处置: 有异常现象立即向上级报告!						
	4	班前设备进行点检,记在《设备点检表》中						
144	4	姓的攻曲处门 杰他, 尼在《攻下	田 2007回42//					

	No.	项目	注意事项
注意事项	1	设备标准	生产前应做好设备运行点检
	2	操作标准	规范作业,设备异常禁止作业
	3	产品防护	产品要轻拿轻放,防止产品刮伤
	4	首检末检	本岗位首/末件产品进行检查
	5	自检互检	接收产品及完成的产品进行检查
	6	抽检巡检	PQC应全面展开巡检、抽检

	版次符号	修改日期	修正理由	修订者	承认			
指导书版次	À							
	B							
	\Q							
	<u>D</u>							







No.

物料名称

装饰盖

装饰盖