

Oficina Mecanica Premium

Rua Principal, 123 - Centro
(11) 3456-7890

LAUDO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTIVO

Data: 11/06/2026
Laudo N.: 20260611192620

Cliente

Nome: Cliente
CPF/CNPJ: **.***.***-**
Telefone: (**) *****

Veiculo

Marca/Modelo: Marca Modelo
Ano: Ano/Modelo
Placa: ABC-1234
Chassi: *****

Resumo Executivo

Falhas Encontradas

1

Criticidade Geral

Alta

Foram analisados 1 codigo(s) de falha OBD-II. 1 codigo(s) com criticidade alta. Veiculo pode continuar em operacao com monitoramento.

Diagnosticos

P0300

Falha aleatoria de ignicao detectada

ALTA

PODE TRAFEGAR

O modulo do motor detectou falhas de ignicao em um ou mais cilindros sem identificar qual cilindro especifico. O motor pode funcionar de forma irregular e perder potencia.

CAUSAS PROVAVEIS

- Velas de ignicao desgastadas ou danificadas
- Cabos de vela com defeito ou degradados
- Bobina de ignicao com falha
- Problemas no sistema de alimentacao de combustivel

RISCOS

- Danos ao conversor catalitico por combustivel nao queimado
- Aumento significativo do consumo de combustivel

RECOMENDACOES

- Inspecionar velas e cabos de ignicao primeiro
- Verificar bobinas de ignicao e sistema de combustivel

Conclusao

ATENCAO REQUERIDA: 1 codigo(s) de alta criticidade (P0300). Agende diagnostico completo o mais breve possivel para evitar agravamento.

Mecanico Responsavel

CTPS / CFC XXXXX

Assinatura do Cliente