

Oficina Mecanica Premium

Rua Principal, 123 - Centro
(11) 3456-7890

LAUDO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTIVO

Data: 11/06/2026
Laudo N.: 20260611194410

Cliente

Nome: Cliente
CPF/CNPJ: ***.***.***-**
Telefone: (**) *****

Veiculo

Marca/Modelo: Chevrolet Onix
Ano: 2015

DADOS DO VEICULO

MARCA
Chevrolet

MODELO
Onix

ANO
2015

MOTOR
1.0

COMBUSTIVEL
Flex

Resumo Executivo

Falhas Encontradas
1

Criticidade Geral
Alta

Foram analisados 1 codigo(s) de falha OBD-II. 1 codigo(s) com criticidade alta. Veiculo pode continuar em operacao com monitoramento.

Diagnosticos

P0300

Falha aleatoria de ignicao em cilindro

ALTA

PODE TRAFEGAR

O motor apresenta falhas de ignicao em um ou mais cilindros. O sistema detectou o problema mas nao conseguiu identificar qual cilindro especifico esta com defeito.

CAUSAS PROVAVEIS

- Velas de ignicao desgastadas ou com mau contato
- Cabos de vela danificados ou deteriorados
- Bobina de ignicao com defeito
- Injetores de combustivel sujos ou com funcionamento irregular

RISCOS

- Danos ao catalisador por combustivel nao queimado
- Aumento significativo do consumo de combustivel

RECOMENDACOES

- Verificar velas, cabos e bobinas de ignicao
- Inspecionar sistema de injecao de combustivel
- Realizar diagnostico completo com scanner OBD-II

Conclusao

ATENCAO REQUERIDA: 1 codigo(s) de alta criticidade (P0300). Agende diagnostico completo o mais breve possivel para evitar agravamento.

Mecanico Responsavel

CTPS / CFC XXXXX

Assinatura do Cliente