

#### Cliente

Nome: Cliente  
CPF/CNPJ: \*\*\*.\*\*\*.\*\*\*-\*\*  
Telefone: (\*\*) \*\*\*\*\*

#### Veiculo

Marca/Modelo: Chevrolet Onix  
Ano: 2105

### DADOS DO VEICULO

|                     |                       |                            |              |
|---------------------|-----------------------|----------------------------|--------------|
| MARCA<br>Chevrolet  | MODELO<br>Onix        | ANO<br>2105                | MOTOR<br>1.0 |
| COMBUSTIVEL<br>Flex | TRANSMISSAO<br>Manual | QUILOMETRAGEM<br>10.000 km |              |

### Resumo Executivo

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Falhas Encontradas<br>1 | Criticidade Geral<br>Alta |
|-------------------------|---------------------------|

Foram analisados 1 codigo(s) de falha OBD-II. 1 codigo(s) com criticidade alta. Veiculo pode continuar em operacao com monitoramento.

## Diagnosticos

**P0300**

Falha de ignição aleatória em múltiplos cilindros

ALTA

PODE TRAFEGAR

O sistema detectou falhas de ignição em um ou mais cilindros do motor. Isso pode causar perda de potência, aumento de consumo e danos ao catalisador se não for corrigido.

### CAUSAS PROVAVEIS

- Velas de ignição desgastadas ou com mau contato
- Cabos de vela danificados ou deteriorados
- Bobina de ignição com defeito
- Problemas no sistema de alimentação de combustível

### RISCOS

- Danos ao conversor catalítico por combustível não queimado
- Parada do veículo durante o uso

### RECOMENDACOES

- Verificar velas, cabos e bobinas de ignição
- Diagnosticar sistema de combustível e sensores relacionados

## Conclusao

ATENCAO REQUERIDA: 1 codigo(s) de alta criticidade (P0300). Agende diagnostico completo o mais breve possivel para evitar agravamento.

Joao

CTPS 123

Assinatura do Cliente

Minha Oficina - Rua Teste

Laudo gerado automaticamente em 2026-06-12 14:15:31