

Oficina Original

Rua Santa Helena, 12 -
Bairro da Paz
(92) 99389-8610

LAUDO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTIVO

Data: 12/06/2026
Laudo N.: 20260612145009

Cliente

Nome: Cliente
CPF/CNPJ: ***.***.***-**
Telefone: (**) *****

Veiculo

Marca/Modelo: Chevrolet Onix
Ano: 2027

DADOS DO VEICULO

MARCA Chevrolet	MODELO Onix	ANO 2027	MOTOR 1.0
COMBUSTIVEL Flex	TRANSMISSAO Manual	QUILOMETRAGEM 7.500 km	

Resumo Executivo

Falhas Encontradas 1	Criticidade Geral Alta
-------------------------	---------------------------

Foram analisados 1 codigo(s) de falha OBD-II. 1 codigo(s) com criticidade alta. Veiculo pode continuar em operacao com monitoramento.

Diagnosticos

P0300

Falha de ignição em múltiplos cilindros

ALTA

PODE TRAFEGAR

O motor está tendo falhas de ignição em um ou mais cilindros de forma aleatória. Isso pode causar perda de potência, aumento de consumo e danos ao catalisador se não for corrigido.

CAUSAS PROVAVEIS

- Velas de ignição com defeito ou desgastadas
- Combustível de baixa qualidade ou contaminado
- Bobinas de ignição com falha
- Injetores de combustível sujos ou com defeito

RISCOS

- Danos ao conversor catalítico por combustível não queimado
- Aumento significativo do consumo de combustível

RECOMENDACOES

- Verificar velas, bobinas e injetores de ignição
- Realizar limpeza do sistema de combustível e substituir filtro
- Verificar qualidade do combustível utilizado

Conclusao

ATENCAO REQUERIDA: 1 codigo(s) de alta criticidade (P0300). Agende diagnostico completo o mais breve possivel para evitar agravamento.

Joao

CTPS 123

Assinatura do Cliente