

HIGIENE, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

REQUERIMIENTO DE SEGURIDAD.

STANDARD DE SEGURIDAD EN PROYECTOS No. 017 careta de soldador.

| FECHA DE EMISION: 28 marzo 2022 | Firma | Fecha | Revisión |
|------------------------------------|-------------------------------|----------|----------|
| ELABORO: JL. Ramírez | José Luis Ramírez Sánchez | 28/03/22 | 0 |
| REVISO: JL. Ramírez | No. José Luis Ramírez Sánchez | 03/04/22 | 0 |
| AUTORIZO: A. Márquez | ABAT WELDON | 8/4/2022 | 0 |
| | 1 1 1 1 1 1 1 1 | | • |

Descripción:

La careta de soldador es el equipo de protección personal usado en las actividades de soldadura o arcair, que sirve para proteger los ojos, la cara y el cuello del trabajador contra la radiación ultravioleta, infrarroja y visible, y de quemaduras por salpicaduras de cualquier material que sea expulsado al soldar o cortar con soldadura.





Características:

Los filtros o vidrios oscuros que ayudan a disminuir la cantidad de radiación transmitida tienen un numero de sombra (Shade number), números bajos implican filtros ligeros y por tanto mayor radiación transmitida, por lo cual se recomiendan # 11, 12, 13 y 14, esto dependerá mucho del área de trabajo (iluminación) y del usuario. Este equipo cuenta con suspensión de ajuste con matraca, sus puntos laterales de fijación permiten tener la careta arriba cuando no está en uso, es resistente a impactos ligeros y a la temperatura de la radiación de la soldadura, más no es retardante al fuego.

Materiales:

Fibra de vidrio o material termoplástico

Certificaciones:

ANSI Z87.1-2003 ó 2010

LAS COMPAÑIAS CONTRATISTAS DEBERAN DE CUMPLIR CON ESTE STANDARD DE MANERA MANDATORIA.