Service factuur



Hitec Power Protection BV

Bedrijvenpark Twente 40

7602 KB ALMELO

Netherlands

2 3 AUG. 2017

Factuur ref. :

Factuurnummer

0003250674

Factuurdatum

18-08-2017

Klantnummer

104482

Service ref.:

Serviceordernummer: 0003260379

Serviceorderdatum : 14-8-2017

Ref./monteur

· Ronald Mayen

Klant ref.:

Uw BTW-nummer Uw referentie

: NL..... B... : Hr. Marc Keizer

Uw ordernummer

Vervaldatum factuur: 17-10-2017

Betalingsconditie

: Netto binnen 60 dagen

Service adres:

Hitec Power Protection BV

Bedrijvenpark Twente 40

ALMELO

Serie Nr.:

RCM201761

Type:

SLALOM

Extern nr.:

BIJ BETALING VERMELDEN A.U.B. : HET FACTUURNUMMER EN HET KLANTNUMMER

so_invoices0100ned

Omschrijvi	ng	Aantal		Prijs p/s		Prijs totaal
	van gaspedaal gebroken -> klani nieuwe veer bestellen + vervang		reparatie			
	beschadigd -> gerepareerd.	cii.				
Arbeid						
AO	Reparatie standaard	0,25		67,10		16,77
AO	Reparatie standaard	0,75		67,10		50,32
Kosten						
VK2	Voorrijkosten	1		66,80		66,80
Materiaal				ŕ		
A14.1145	SPRING	1.0	stuks	8,92		8,92
*7777	Milieu hef. / klein mat.	1.00	aant	4,50		4,50
		Totaal netto excl. B.T.W.				147,31
			B.T.W.	21,00 %		30,94
	Totaal incl. B.T.W.				EUR	178,25

UniCarriers Netherlands B.V.

1 / 1

IJzersteden 28, 7547 TB Enschede Postbus 3342, 7500 DH Enschede

Fleminglaan 5, 2289 CP Rijswijk Postbus 1024, 2280 CA Rijswijk

Vestiging: Venlo

Bank: **BNP** Paribas

IBAN: NL16BNPA0227667883 Swift/BIC: BNPANL2A NL001396894B01 BTW:

info-NL@unicarrierseurope.com

www.unicarrierseurope.com/nl

T +31 (0)88 205 30 00

K.v.K: 06030209