INFORME TÉCNICO DE REQUERIMIENTO

Solicitud de componente para mantenimiento

CÓDIGO	FECHA DE EMISIÓN
MTO-2026-0001	04/10/2026
TÉCNICO RESPONSABLE	**GESTIÓN**
AUXILIAR_SERVICIOS_GENERALES	2026

1. DATOS DEL REQUERIMIENTO

ASUNTO
Requiere repuesto

SOLICITANTE
SOLICITANTE

UBICACIÓN
Aula C0-07

2. EVALUACIÓN TÉCNICA

DIAGNÓSTICO
Falta repuesto

PLAN DE SOLUCIÓN
Comprar

ANEXO · REQUERIMIENTO DE COMPRA

COMPONENTE REQUERIDO
Ventilador

CANTIDAD
1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Sin registro

COSTO ESTIMADO
Bs. 300

Elaborado por	Validado por
Sin registro	Jefatura UTIC