INFORME TÉCNICO DE REQUERIMIENTO

Solicitud de componente, repuesto o insumo

CÓDIGO	FECHA DE EMISIÓN
SOP-2026-0001	04/10/2026
TÉCNICO RESPONSABLE	**GESTIÓN**
ESPECIALISTA	2026

1. DATOS DEL REQUERIMIENTO

ASUNTO
Mouse dañado
SOLICITANTE
SOLICITANTE
UBICACIÓN
Laboratorio 2
EQUIPO AFECTADO
Mouse Logitech

2. EVALUACIÓN TÉCNICA

DIAGNÓSTICO
Componente dañado, requiere reemplazo.
PLAN DE SOLUCIÓN
Solicitar el componente y reemplazarlo.
JUSTIFICACIÓN
El periférico actual no funciona.

ANEXO · REQUERIMIENTO DE COMPRA

COMPONENTE REQUERIDO
Mouse nuevo
CANTIDAD
1
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Mouse USB
PROVEEDOR DE REFERENCIA
Sin registro
COSTO ESTIMADO
Bs. Sin registro

Elaborado por	Validado por
ESPECIALISTA	Jefatura UTIC