INFORME TÉCNICO DE REQUERIMIENTO

Solicitud de componente, repuesto o insumo

CÓDIGO	FECHA DE EMISIÓN
SOP-2026-0001	04/10/2026
TÉCNICO RESPONSABLE	**GESTIÓN**
ESPECIALISTA	2026

1. DATOS DEL REQUERIMIENTO

ASUNTO
Monitor no enciende

SOLICITANTE
SOLICITANTE

UBICACIÓN
Laboratorio 2

EQUIPO AFECTADO
Monitor Dell

2. EVALUACIÓN TÉCNICA

DIAGNÓSTICO
Componente dañado, requiere reemplazo.

PLAN DE SOLUCIÓN
Solicitar el componente y reemplazarlo.

JUSTIFICACIÓN
Es indispensable para recuperar el monitor.

ANEXO · REQUERIMIENTO DE COMPRA

COMPONENTE REQUERIDO
Fuente de monitor

CANTIDAD
2

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Fuente 19V 2A

PROVEEDOR DE REFERENCIA
Sin registro

COSTO ESTIMADO
Bs. 250.00

Elaborado por	Validado por
ESPECIALISTA	Jefatura UTIC