INFORME TÉCNICO DE REQUERIMIENTO

Solicitud de componente, repuesto o insumo

CÓDIGO	FECHA DE EMISIÓN
SOP-2026-0015	01/10/2026
TÉCNICO RESPONSABLE	**GESTIÓN**
Técnico de Soporte Técnico	2026

1. DATOS DEL REQUERIMIENTO

ASUNTO
Proyectora no enciende

SOLICITANTE
Usuario

UBICACIÓN
C0-07

EQUIPO AFECTADO
Proyector

2. EVALUACIÓN TÉCNICA

DIAGNÓSTICO
La proyectora se encuentra humeda

PLAN DE SOLUCIÓN
Sin registro

JUSTIFICACIÓN
es necesaria porque la anterior se encuentra humeda y no funciona, los estudiantes se encuentra sin pasar clases por este motivo

ANEXO · REQUERIMIENTO DE COMPRA

COMPONENTE REQUERIDO
Un proyectora nueva

CANTIDAD
1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Una proyectora nueva

PROVEEDOR DE REFERENCIA
Sin registro

COSTO ESTIMADO
Bs. 1500

Elaborado por
Técnico de Soporte Técnico

Validado por
Jefatura UTIC