INFORME TÉCNICO FINAL DE SOPORTE UTIC

Cierre y validación del servicio técnico

NRO. DE INFORME	FECHA DE EMISIÓN
INF-TEC-SOP-2026-0014	30/09/2026
CÓDIGO DE TICKET	**GESTIÓN**
SOP-2026-0014	2026

1. DATOS DEL REQUERIMIENTO

ASUNTO
La proyectora no funciona
SOLICITANTE
Usuario
UBICACIÓN
Aula C007
EQUIPO AFECTADO
Proyector
DESCRIPCIÓN
La proyectora dejo de funcionar, se apago de la nada

2. DIAGNÓSTICO Y PLAN DE SOLUCIÓN

DIAGNÓSTICO TÉCNICO
Dejo de enceder la proyectora
PLAN DE SOLUCIÓN
Se necesita comprar una nueva proyectora

3. INTERVENCIÓN Y PRUEBAS

INTERVENCIÓN REALIZADA
Se realizo correctamente la instalacion
RESULTADO DE PRUEBAS
Las pruebas fueron realizadas demostrando la funcionalidad correcta del nuevo producto instalado
CONCLUSIÓN DEL TÉCNICO
La anterior proyectora se encontraba en mal estado y era necesario cambiarla por una nueva

4. CONFORMIDAD DEL SOLICITANTE

RESULTADO
Conforme
OBSERVACIONES
Sin registro

5. VALIDACIÓN DE JEFATURA UTIC

INFORME FINAL
Si era necesario el cambio de la proyectora por la antiguedad que tenia la anterior proyectora

ANEXO · REQUERIMIENTO DE COMPRA

¿REQUIRIÓ COMPRA?
Sí
COMPONENTE
Proyectora
CANTIDAD
1

INFORME TÉCNICO FINAL DE SOPORTE UTIC · CONTINUACIÓN

Cierre y validación del servicio técnico

ESPECIFICACIONES
EDPSON

EXPEDIENTE VINCULADO
CMP-2026-0022

ESTADO DE LA COMPRA
Comprado y entregado

MONTO REGISTRADO
Bs. 1500.00

Elaborado por	Validado por
Técnico de Soporte Técnico	Jefatura UTIC