INFORME TÉCNICO DE ATENCIÓN

Diagnóstico, intervención y pruebas

CÓDIGO	FECHA DE EMISIÓN
SOP-2026-0014	30/09/2026
TÉCNICO RESPONSABLE	**GESTIÓN**
Técnico de Soporte Técnico	2026

1. DATOS DE LA ORDEN

ASUNTO
La proyectora no funciona

SOLICITANTE
Usuario

UBICACIÓN
Aula C007

EQUIPO
Proyector

2. EVALUACIÓN

DIAGNÓSTICO
Dejo de enceder la proyectora

PLAN DE SOLUCIÓN
Se necesita comprar una nueva proyectora

3. TRABAJO REALIZADO

INTERVENCIÓN
Se realizo correctamente la instalacion

RESULTADO DE PRUEBAS
Las pruebas fueron realizadas demostrando la funcionalidad correcta del nuevo producto instalado

CONCLUSIÓN TÉCNICA
La anterior proyectora se encontraba en mal estado y era necesario cambiarla por una nueva

Elaborado por	Validado por
Técnico de Soporte Técnico	Jefatura UTIC