38F -0081

## INTERNAL TECHNICAL INFORMATION

Nomor :AHM-ITI-2020-0003-fad Tanggal :31-Jan-2020 Halaman :1 / 2


## **INFORMASI PENAMBAHAN RUBBER BATTERY**

Model / Tipe	Part		
Woder / Tipe	Nomor Part	Nama Part	
PCX150			
PCX150 Hybrid	81325-K97-N000	RUBBER BATTERY	
ADV150			

Melalui ITI ini kami sampaikan informasi bahwa **mulai tanggal 28 Januari 2020**, terdapat penambahan part baru yaitu 81325-K97-N000 RUBBER BATTERY yang terpasang pada PCX150, PCX150 Hybrid, dan ADV150 mulai nomor rangka:

Model / Tipe	No. Rangka
PCX150 CBS	MH1KF211*LK302796
PCX150 ABS	MH1KF221*LK152482
PCX150 Hybrid	Informasi Menyusul
ADV150 CBS	MH1KF511*LK045840
ADV150 ABS	Informasi Menyusul

Berikut adalah ilustrasi Rubber Battery yang terpasang pada box battery :





Tidak boleh melepas *Rubber Battery* dari *Box, Battery*.

(Rubber battery dipasang menggunakan perekat khusus)

Hal-hal yang perlu diperhatikan saat memasang battery (baik saat PDI maupun saat penggantian battery) adalah sebagai berikut :

No.	PoinPerhatian	Ilustrasi
1.	Pastikan Band, Battery, kabel DLC, dan kabel positif (+) dan negatif (-) battery tidak menghalangi battery saat pemasangan.	

38F -0081

## INTERNAL TECHNICAL INFORMATION

Nomor :AHM-ITI-2020-0003-fad Tanggal :31-Jan-2020 Halaman :2 / 2

2. Masukkan battery secara perlahan, pastikan battery sudah terpasang dengan benar, *rubber battery* tidak terlipat dan tidak ada kabel yang terjepit



Tips mempermudah pemasangan battery

- Letakkan selembar plastic mika (dengan lebar+ 10 cm) diatas rubber battery untuk mempermudah memasukkan battery
- Setelah battery dimasukkan, tarik plastik mika.





3. Pasang terminal battery lalu lipat rubber battery dan kaitkan *Band, Battery*. Pastikan *Band, Battery* sudah terkait dengan benar



4. Pasang Cover, Battery



Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, terima kasih atas perhatian dan kerjasama yang diberikan.