型材/标准件								
料名	数量	用途	备注	米思米参考料号	是否可选			
欧标1020铝导轨	4	立柱,手把安装	孔攻丝M5,长度>85mm,建议86/87mm	HFSFIN5-1020				
欧标1040铝导轨		立柱	孔攻丝M4,长度>85mm,建议86/87mm,可不安装		\checkmark			
20滑块螺母 M5(10x10)		安装手把,以及挂载自定义配件	至少买6个	LNSN6-20-5-100P				
橡胶垫 2mm厚,20mm宽	合计>6cm	垫高机器底面	多买点吧	RBNMA2-300				
M4 12mm长 6mm头径		机器固定,1040立柱锁定	注意为非标头径沉头	TSARA4-12				
M5 12mm长 8mm头径		安装手把	注意为非标头径沉头	TSARA5-12				
M5 12mm长 8mm头径		1020立柱锁固	注意为非标头径沉头,可以适当选长一点	TSARA5-15				
笔记本电脑支撑脚	2	垫高机器	想买哪款买哪款,基本上都能装					
BNC转接头	Χ		如选择制作转接板,则需要,推荐法兰转接头		$\sqrt{}$			
4020铝角码	X		用于固定自定义配件,或装载转接板		$\sqrt{}$			
皮卡汀尼导轨	1/2		可不安装,自选合适配件,孔距为3/6(竖装)/8CM(横装)		√			

机加工件									
料名	数量	用途	备注		是否可选				
手握	2 手	7			\checkmark				
顶板	1 主1	本结构件							
底板		本结构件							
天线板		定M/N/BNC/SMA四种转接头			√				
M头天线架	1 固2	定M/N四种转接头,二选一			V				