
Why fixed importance sampling breaks down in high dimension
ESS / N
Number of parameters the proposal shifts
unintended braking
(3 shifted)
ACC (≈15)
L4 robotaxi
(≈50–100)
shift δ = 0.25 σ per dimension
shift δ = 0.5 σ per dimension
shift δ = 1.0 σ per dimension