



Signal du piezzo avec des frappes douces














Signal du piezzo avec des frappes fortes










val
1200
1000
800
600
400
200
0
0
988
1917
2846
3768
4698
5628
6560
7484
8414
9344
10273
11203
12132
13061
13991
14920
15852
val