

JOB # _____ WEEK ENDING _____

Exposure to extreme heat can result in illness and injury. Working in a hot environment can cause heat stroke, heat exhaustion, heat cramps, or heat rash. In addition, heat increases the risk of injury for workers because of sweaty palms, fogged-up safety glasses, and dizziness. Burns also can occur when a worker comes in contact with a hot surface or steam.

Ben's Story

Ben had been outside for several hours in extremely hot temperatures laying brick. He began to feel nauseated, his head ached, and he was sweating heavily. His supervisor noticed Ben was working much slower than usual and asked him how he felt. When he heard the symptoms, he called 911, took Ben to the shade, gave him a cool drink, and wetted him with cool water and ice.

✘ **Have you or someone you know ever experienced a heat-related illness on the job? If so, what happened?**

✘ **What can you do to help avoid heat-related illnesses?**

Remember This

- Your employers should train you on heat hazards and their plan to prevent heat-related illnesses.

- Take frequent breaks in the shade or in air conditioning.
- Drink plenty of water – stay hydrated. During moderate work in the heat for less than 2 hours, you should drink 1 cup (8 ounces) of water every 15–20 minutes. If you will be sweating for several hours, you will need sports drinks. Avoid alcohol, caffeine, and sugar.

Recognize the signs of heat illnesses in yourself and your co-workers:

- *Signs of heat stroke include*
 - confusion
 - slurred speech
 - seizures
 - hot, dry skin or profuse sweating
 - unconsciousness
 - high body temperature
- *Signs of heat exhaustion include*
 - headache
 - nausea
 - dizziness
 - weakness
 - irritability
 - thirst
 - heavy sweating
 - high body temperature
 - low urine output
- If a co-worker has signs of heat exhaustion: **Call 911.** Get the worker to shade and cool them down by removing clothing, wetting with cool water and ice, and fanning. Encourage frequent sips of water.

How can we stay safe today?

What will we do at the worksite to prevent heat-related illnesses?

1. _____

2. _____

OSHA Regulation: General Duty Clause Section 5(a)(1)

Hot Environments



- ✂ Recognize the signs of heat-related illnesses. **Call 911** if a co-worker has signs of heat exhaustion or heat stroke. Move the worker to the shade, help them cool down, and encourage them to drink water or a sports drink.
- ✂ Drink 1 cup (8 ounces) of water every 15–20 minutes.
- ✂ Take frequent breaks out of the sun.



Ambientes Calientes

La exposición al calor extremo puede provocar enfermedades y lesiones. Trabajar en un ambiente caluroso puede causar golpes de calor, agotamiento, calambres o sarpullido. Además, el calor aumenta el riesgo de lesiones para los trabajadores debido a palmas sudorosas, lentes de seguridad empañados y mareos. Las quemaduras también pueden ocurrir cuando un trabajador entra en contacto con una superficie caliente o con vapor.

La historia de Ben

Ben había estado afuera a temperaturas extremadamente altas colocando ladrillos. Comenzó a sentir náuseas y dolor de cabeza, y estaba sudando mucho. Su supervisor notó que Ben estaba trabajando mucho más lento de lo normal y le preguntó cómo se sentía. Cuando escuchó los síntomas, llamó al 911, llevó a Ben a la sombra, le dio una bebida fría y lo mojó con agua fría y hielo.

✖ **¿Alguna vez usted, o alguien que conoce, ha experimentado una enfermedad relacionada con el calor en el trabajo? Si es así, ¿qué pasó?**

✖ **¿Qué puede hacer para evitar enfermedades causadas por el calor?**

Recuerde esto:

- Sus empleadores deben capacitarlo sobre los peligros del calor y su plan para prevenir enfermedades relacionadas con el calor.

- Tome descansos frecuentes en la sombra o en el aire acondicionado.
- Beba mucha agua, manténgase hidratado. Durante un trabajo moderado con calor por menos de 2 horas, debe beber 1 taza (8 onzas) de agua cada 15 o 20 minutos. Si estará bajo condiciones que lo harán sudar durante varias horas, necesitará bebidas energizantes deportivas. Evite alcohol, cafeína y azúcar.

Reconozca los signos de enfermedades por calor en usted y sus compañeros de trabajo:

- Entre los signos de un golpe de calor se encuentran

- Confusión
- Balbuceo
- Convulsiones
- Piel caliente y seca o sudoración profusa
- Pérdida de consciencia
- Alta temperatura corporal

- Entre los signos de agotamiento por calor se encuentran

- dolor de cabeza
- náuseas
- mareos
- debilidad
- irritabilidad
- sed
- sudoración intensa
- alta temperatura corporal
- baja producción de orina

- Si un compañero de trabajo tiene signos de agotamiento por calor: Llame al 911. Lleve al trabajador a la sombra y enfríelo: quítele la ropa, mójelo con agua fría y hielo y ventílelo. Anímelo a tomar frecuentes sorbos de agua.

¿Qué Vamos a Hacer Hoy?

¿Qué haremos hoy aquí en el trabajo para prevenir enfermedades relacionadas con el calor?

1. _____
2. _____

REGULACIÓN OSHA: 1926.453 La OSHA considera que los elevadores aéreos deban contar con andamios de apoyo.



Ambientes Calientes



- ✘ Reconozca los signos de enfermedades relacionadas con el calor. Llame al 911 si un compañero de trabajo tiene signos de agotamiento por calor o de golpe de calor. Lleve al trabajador a la sombra, ayúdelo a que se calme y anímelo a beber agua o una bebida energizante deportiva.
- ✘ Beba 1 taza (8 onzas) de agua cada 15 o 20 minutos
- ✘ Tome descansos frecuentes fuera del sol.