## TEL:18938927936

# GT1701A Air Gesture Sensor Datasheet V1.0

## **GT1701A Air Gesture Sensor**


## 1. 产品概述

YS4004A 是我司自主研发的第一款低功耗、高性能隔空手势识别与应用控制的人机交互 SOC 芯片,内部集成图像传感器、DSP 处理、MCU 控制单元等。采用红外成像的原理实现隔空手势识别,使用高性能 RISC CPU,通过内部实时高速的手势采集与运算处理,实现了手势的快速检测识别、信号输出指示以及终端应用控制。客户可根据需求做个性化的设计与控制方案开发,是一套完整的手势控制解决方案。手势应用方案操作控制安全、卫生、高效、便捷,产品可应用于人工智能、工业控制、医疗设备、消费电子、智能穿戴、智能家居、仪器仪表、汽车电子、虚拟现实等领域。

## 2. 主要特征

- ◆ 工作电压 2.4V~3.6V;
- ◆ UART接口通信;
- ◆ 隔空手势操作感应距离可达 30cm;
- ◆ 待机功耗低、外围元件少、检测灵敏度高、响应速度快;
- ◆ 支持前移、后移、左移、右移、上移、下移、悬停、单击、挥动等多种隔空手势操作;
- ◆ 可定制手势操作功能。

#### 3. 接口描述



PIN	名称	输入类型	输出类型	引脚说明	
1	P1	TTL	CMOS	UART_RX 口,具有可编程上拉 I/O	
2	P2	TTL	CMOS	UART_TX 口,具有可编程上拉 I/O	
3	P3	TTL	CMOS	具有可编程上拉 I/O 与 PWM 输出	
4	P4	TTL	CMOS	具有可编程上拉 I/O 与 PWM 输出	
5	P5	TTL	CMOS	具有可编程上拉 I/O 与 PWM 输出	
6	P6	TTL	CMOS	具有可编程上拉 I/O	
7	VDD	POWER	_	正电源端	
8	GND	POWER	_	接地参考端	
9	P7	TTL	CMOS	具有可编程上拉 I/O	
10	P8	TTL	CMOS	具有可编程上拉 I/O	

表 1 引脚描述

## 4. 电气参数

直流特性		标准工作条件					
		工作温度 -40℃≤TA≤+85℃					
符号	特性	最小值	典型值	最大值	单位	条件	
VDD	电源电压	2.4	3.3	3.6	V		
I <sub>DD1</sub>	工作电流		27		mA	normal current, VDD=3.3V	
I <sub>DD2</sub>	睡眠电流		25		uA	sleep current, VDD=3.3V	
I <sub>PD</sub>	掉电流		5		uA	VDD=3.3V	

表 2 电气参数

## 5. 方案应用

YS4004A 手势应用方案去除了人机交互时的繁琐配置与复杂处理,降低了外部环境因素干扰,提高了 检测灵敏度,改善了用户体验,增强了隔空手势识别与处理的实用性与可靠性。

当手在平行于手势装置正上方的平面运动时,可以识别出手势移动的方向与速度,如"前移"、"后移"、"左移"、"右移"以及"手势移动的快慢"。当手在垂直于手势装置的方向运动时,可以识别出手势接近的动作状态,如"上移"、"下移"、"拍动"、"悬停"等动作。当手移动并停留在手势装置上方时,可检测出手的停留状态与停留高度。手势芯片通过内部分析处理可输出多种控制状态,可处理为"开关"、"暂停"、"前进"、"后退"、"调光"、"上一曲"、"下一曲"、"音量加"、"音量减"、"模式切换"以及其它操作。产品可应用于人工智能、工业控制、医疗设备、消费电子、智能穿戴、智能家居、仪器仪表、汽车电子、虚拟现实等领域,如蓝牙音箱、灯具照明、智能开关、儿童玩具、控制面板、VR 眼镜、数码产品、安防产品、便携式产品、家电产品以及其它非接触式终端产品。



图 1 手势方案应用








#### 抽油烟机

- ◆ 开关控制(上拉手势控制电机开关使能)
- ◆ 风速控制(左右挥手选择左/右/双电机模式)
- ◆ 照明控制(下压手势控制照明开关)
- ◆ 操作提示 (LED 状态指示、蜂鸣器提示)






图 3 墙壁开关手势控制方案

## 6. 参考电路




图 4 应用参考电路&Bin\_CheckSum\_0x2AFF

参考电路对应的手势操作说明:

#### 1) 前后左右方向操作

手在模组感应距离内前后左右方向挥动时,对应的 P 口输出 20ms 低电平,对应 LED 指示灯闪烁一次。

#### 2) **LED** 开关操作

手悬停在模组上方 300ms 以上, 手移开可开关 LED。

#### 3) 睡眠状态

10s(为方便观察设的时间,真实应用中可延长)内无操作,模组自动进入睡眠,P1 口变为低电平;在睡眠状态下,将手放在模组上方 1s 可以唤醒模组(5cm 内)。

#### 4) 亮度调节

LED6 的亮度调节为 PWM 控制 (PWM 频率 32kHz),在 LED6 打开的状态下,做下压动作,LED6 亮度减小;做上拉动作,LED6 亮度增大,将手平移开,亮度保持;从最小亮度到最大亮度调节时间为 3s 左右(1%占空比到 100%占空比)。下压动作:手平移进入模组感应区,在模组上方保持不动 300ms,再做下压;上拉动作:手平移进入模组感应区,在模组上方保持不动 300ms,再做上拉;上拉之后可以直接下压操作调节,反之也是。操作示意图如下所示。




图 5 隔空手势识别示意图

#### 注意:

- (1)模组有效操作距离为 15cm 左右,在做下压动作时,刚开始停留动作应该距离模组高一些;在做上拉动作时,刚开始停留动作应该距离模组低一些。
- (2)上电 300ms 内模组感应区不要有东西阻挡,如果需要在模组上面加亚克力板使用,请将亚克力板盖上再上电使用。设计应用电路时,建议未使用引脚悬空。第 9/10/11/12/13/16 引脚为 NC 脚,禁止外接信号。

## 7. 串口协议

串口波特率 9600,8 个数据位,无校验位,2个停止位。

P1: 串口信号 RX 输入脚; P2: 串口信号 TX 输出脚; P6: 睡眠状态指示脚。

#### (1) 串口发送 (P2):

格式: 0xAA, 数据码, 检验码, 0x55;

帧头: 0xAA:

帧尾: 0x55;

数据码: 右: 0x01;

左: 0x02;

后: 0x03;

前: 0x04:

上拉: 0x05:

下压: 0x06;

上拉下压后手松开: 0x07:

悬停: 0x08;

校验码:校验码为数据码的反码,比如做右动作时,数据码为0x01,校验码为0xFE。

#### (2) 串口接收 (P1):

格式: 0xAA,设置编号,设定值,校验码,0x55;

帧头: 0xAA:

帧尾: 0x55;

设置编号: 0x51: 设置两个连续有效手势动作有效间隔时间(上电默认 20ms);

0x52: 设置睡眠使能或者自动进睡眠时间(上电默认不使能睡眠);

0x53: 设置睡眠扫描时间间隔(上电默认 2s);

0x55: 设置感应手势使能(上电默认全部感应手势使能);

设定值: 1) 当设置编号为 0x51 时,设定值设置连续有效手势动作有效间隔时间;

连续有效手势动作有效间隔时间 = 设定值 \* 10ms;

2) 当设置编号为 0x52 时,设定值设置睡眠使能或者自动进睡眠时间(进睡眠后都需要手动唤醒);

0x00: 立即进入睡眠;

0x01: 使能自动睡眠, 默认无操作 10s 自动睡眠;

0x02 - 0xFE: 自动睡眠时间; 自动睡眠时间 = 设定值 \* 1s;

3) 当设置编号为 0x53 时,设定值设置睡眠扫描时间;

0x01: 扫描时间间隔 1s (睡眠功耗 40uA 左右); 0x02: 扫描时间间隔 2s (睡眠功耗 20uA 左右);

4) 当设置编号为 0x55 时,设定值设置手势使能;

0x01: 禁止使能右方向

0x02: 禁止使能左方向

0x03: 禁止使能后方向

0x04: 禁止使能前方向

0x05: 禁止使能上拉

0x06: 禁止使能下压

0x08: 禁止使能悬停

0x11: 使能右方向

0x12: 使能左方向

0x13: 使能后方向

0x14: 使能前方向

0x15: 使能上拉

0x16: 使能下压

0x18: 使能悬停

检验码:设置编号 ^ 设定值;

设置功能成功,模组会发送 0xAA,0x11,0xEE,0x55 作为应答;

设置功能失败,模组会发送 0xAA,0x22,0xDD,0x55 作为应答;

注意:连续发送字节时,前个字节的结束信号与下个字节的起始信号要有 200us 以上的时间间隔;发送命令设置模组时,一帧数据要在 10ms 内发送完毕,否则设定不成功且无应答;模组在工作模式下才能串口接收,接收完数据后需要模组空闲状态才能处理数据,所以说假如接收数据时模组上方一直有物体,要把物体移开才能完成相应设置。

#### (3) 操作控制

- 1) 右方向操作: 手向右方向挥动时, 串口输出数据码 0x01;
- 2) 左方向操作: 手向左方向挥动时, 串口输出数据码 0x02;
- 3) 后方向操作: 手向后方向挥动时, 串口输出数据码 0x03;
- 4) 前方向操作: 手向前方向挥动时, 串口输出数据码 0x04;
- 5) 上拉操作: 手在模组上方保持不动 200ms, 再做上拉动作, 串口输出数据码 0x05;
- 6) 下压操作: 手在模组上方保持不动 200ms, 再做下压动作, 串口输出数据码 0x06:
- 7) 松手操作:如果触发了上拉或者下压动作,手移开,串口输出数据码 0x07;
- 8) 悬停操作: 手在模组上方保持不动 200ms, 手移开, 串口输出数据码 0x08;
- 9) 睡眠指示:模组正常工作时,P6脚输出高电平;模组进入睡眠时,P6脚输出低电平;
- 10) 睡眠指示: 睡眠唤醒: 模组进入睡眠后,可以将手放在模组上方5cm 以内感应2s唤醒模组。

#### 8. 尺寸规格

手势模组尺寸大小为 18mm\*14mm\*5.2mm, 尺寸标注示意图如下所示:






图 6 手势模组结构尺寸

- 1) 半孔焊盘的孔间距是 1.778mm, 插针焊盘的孔间距也是 1.778mm;
- 2) 最上面半圆孔焊盘(插针焊盘)到上板边的间距是 2.28(约 2.3) mm;

- 3) 最下面半圆孔焊盘(插针焊盘)到下板边的间距是 3.28(约 3.3) mm;
- 4) 单边半圆孔焊盘和插针焊盘的间距 1.2mm, 插针焊盘大小为 1.2mm, 插针焊盘的过孔孔径为 0.8mm;
- 5) 两边半圆孔焊盘间距是 14mm, 两边插针孔焊盘间距是 11.6mm;
- 6) 当模组从下往上安装在底板上时,底板的开孔尺寸是长 10.2mm X 宽 18mm;
- 7) 产品外壳开孔为长方形时,外壳开孔尺寸是长 12mm X 宽 7mm;
- 8) 开孔的左右沿模块中心线左右对称,上边与模块上边重合,下边在传感器中心孔以下 3.5mm 的位置。 (注:如果无特殊说明,上面的间距都是中心与中心的间距;前、后、左、右手势方向如下所示)。




图 7 模组 PCB 封装尺寸

## 9. 尺寸规格

- 1) 模组装配时,需要保证模组上表面与方案产品外壳表面平行,且模组上表面与外壳内表面贴紧, 不能有内部空隙。如果存在内部空隙时,需要增加一个挡光隔板或导光柱,用来隔离内部光源达 到外壳内表面时产生的反射干扰,装配结构如下图所示。
- 2) 建议产品外壳的红外光透光度需要达到85%以上。
- 3) 手势模组需要手工焊接,不能贴片过回流焊,回流焊的温度较高,会损坏模组上的滤光片。




图 8 手势模组装配示意图