

Redes de Dados II

Trabalho Prático 2

2021/2022 Daniel Graça, n.º 20948 Guilherme Lourenço, n.º 23053 Grupo 9

Índice

OBJETIVO	S3
CENÁRIO	ÚNICO4
TOPOLO	OGIA DA REDE4
	DE ENDEREÇAMENTO4
PARTE	1: Montagem da rede5
	SO 1: LIGAÇÃO DOS CABOS ENTRE EQUIPAMENTOS5
Pass	SO 2: INICIALIZAR E REINICIAR O ROUTER E O SWITCH5
Pass	SO 3: Preparar as configurações básicas para cada router6
Α.	DESATIVAR A <i>DNS LOOKUP</i> 6
В.	CONFIGURAR OS NOMES DOS DISPOSITIVOS COMO DESCRITO NA TOPOLOGIA6
C.	CONFIGURAR A ENCRIPTAÇÃO DE <i>PASSWORDS</i>
D.	ATRIBUIR A PASSWORD DE PRIVILEGED EXEC COMO "CLASS"6
E.	ATRIBUIR A <i>PASSWORD</i> DE CONSOLA E <i>VTY</i> COMO "CISCO"
F.	CONFIGURAR A MOTD BANNER PARA ALERTAR OS UTILIZADORES QUE ACESSO
NÃ	O AUTORIZADO É PROIBÍDO
G.	CONFIGURAR LOGGING SYNCHRONOUS PARA A CONSOLE LINE
Н.	CONFIGURAR O ENDEREÇO IP NA TABELA DE ENDEREÇOS PARA TODAS AS
	ERFACES
l.	CONFIGURAR A DESCRIÇÃO PARA CADA INTERFACE COM UM ENDEREÇO IP 9
J.	CONFIGURAR O CLOCK RATE, SE APLICÁVEL, À INTERFACE SERIAL DCE 10
К.	GUARDAR AS CONFIGURAÇÕES
	SO 4: CONFIGURAR O ENDEREÇAMENTO IP DO PC
	SO 5: TESTAR A CONECTIVIDADE
A)	VERIFICAR QUE CADA PC TEM CONECTIVIDADE COM O RESPETIVO ROUTER 11
,	VERIFICAR QUE OS ROUTERS TÊM CONECTIVIDADE ENTRE SI
	2: CONFIGURAR E VERIFICAR <i>RIPv2 ROUTING</i>
	so 1: Configurar o <i>RIPv2 routing</i>
	SO 2: ANALISAR O ESTADO ATUAL DA REDE
A)	VERIFICAR O ESTADO DAS INTERFACES NO ROUTER 2
B)	VERIFICAR CONECTIVIDADE ENTRE PC'S
c)	VERIFICAÇÃO DE QUE RIPv2 ESTÁ A CORRER NOS ROUTERS
D)	EXAMINAR AS TABELAS DE <i>ROUTING</i>
	SO 3: DESATIVAR A SUMARIZAÇÃO AUTOMÁTICA
A)	DESATIVAR A SUMARIZAÇÃO AUTOMÁTICA NO RIPV2
в)	LIMPAR A TABELA DE ROUTING
c)	EXAMINAR AS TABELAS DE <i>ROUTING</i>
<i>D</i>)	FAZER DEBUG IP RIP NO ROUTER 2 E EXAMINAR RESPETIVOS UPDATES 20
PASS 	SO 4: CONFIGURAR E REDISTRIBUIR A ROTA <i>DEFAULT</i> PARA O ACESSO À INTERNET21
A)	CRIAR UMA ROTA DEFAULT SIMULANDO UM GATEWAY DE ÚLTIMO RECURSO NO
RO	UTER 221

B) C O	NFIGURAR O ROUTER 2 PARA EVIDENCIAR A ROTA <i>DEFAULT</i> PARA OS	
RESTAN	ITES ROUTERS	21
Passo 5:	VERIFICAR A CONFIGURAÇÃO DE ROUTING	22
a) Ver	RIFICAR A TABELA DE <i>ROUTING</i> DO ROUTER 1	22
B) VE	RIFICAR A TABELA DE <i>ROUTING</i> DO ROUTER 2	22
Passo 6:	VERIFICAR A CONECTIVIDADE	23
,	Simular o envio de tráfego para a internet, fazendo <i>ping</i> do PC ara a rede 209.165.201.2	
,	/ERIFICAR QUE OS PC'S DENTRO DAS SUBREDES CONSEGUEM FAZER <i>PI</i> . PC A E PC C	
Refleções:		25
1) F	PORQUE É QUE SE DESATIVOU A SUMARIZAÇÃO AUTOMÁTICA DO RIPV2?	25
2) C	COMO É QUE O ROUTER 1 E ROUTER 3 APRENDERAM AS ROTAS PARA A	
INTERNE	ET?	25
Conclusão		26

Objetivos

Os objetivos deste trabalho prático são os seguintes:

- Montar a rede e preparar as configurações básicas dos dispositivos;
- Configurar RIPv2 nos routers e verificar que este se encontra a correr;
- Configurar interfaces passivas;
- Analisar tabelas de encaminhamento;
- Desativar a sumarização automática;
- Configurar routas default,
- Verificar conectividade ponta-a-ponta;

Redes de Dados II | 2021/2022

Cenário único

Topologia da rede




FIGURA 1 TOPOLOGIA DA REDE

Tabela de endereçamento

Dispositivo	Interface	Endereço IP	Máscara de Subrede	Default Gateway
R1	G0/1	172.30.10.1	255.255.255.0	N/A
	S0/0/0 (DCE)	10.1.1.1	255.255.255.252	N/A
R2	G0/0	209.165.201.1	255.255.255.0	N/A
	S0/0/0	10.1.1.2	255.255.255.252	N/A
	S0/0/1 (DCE)	10.2.2.2	255.255.255.252	N/A
R3	G0/1	172.30.30.1	255.255.255.0	N/A
	S0/0/1	10.2.2.1	255.255.255.252	N/A
S1	N/A	VLAN 1	N/A	N/A
S3	N/A	VLAN 1	N/A	N/A
PC-A	NIC	172.30.10.3	255.255.255.0	172.30.10.1
РС-В	NIC	209.165.201.2	255.255.255.0	209.165.201.1
PC-C	NIC	172.30.30.3	255.255.255.0	172.30.30.1

FIGURA 2 TABELA DE ENDEREÇAMENTO

Parte 1: Montagem da rede

Passo 1: Ligação dos cabos entre equipamentos

Procedeu-se à ligação dos cabos entre equipamentos. Para a ligação entre PC's e routers/switches os cabos são do tipo *straight through*, e para ligação entre routers os cabos são do tipo *serial DCE*.




FIGURA 3 MONTAGEM DA REDE

Passo 2: Inicializar e reiniciar o router e o switch

Para reiniciar os routers foi executado – nos mesmos – o seguinte comando:

Rl#reload

FIGURA 4 COMANDO PARA REINICIAR ROUTERS

NOTA 1: Não foi possível abrir a consola dos switches no programa *GSN*. No entanto, a continuação do trabalho não foi afetada.

Redes de Dados II | 2021/2022

Passo 3: Preparar as configurações básicas para cada router

NOTA 2: Nas alíneas seguintes deste **passo 3** vão ser encontrados apenas alguns comandos executados em um só router como forma de exemplo e para evitar repetição. Considera-se que foram executados em todos os routers, exceto se – a pedido do enunciado – seja apenas aplicável a um e um só router.

a. Desativar a DNS lookup

Para desativar a *DNS lookup*, foi executado o seguinte comando:

Rl(config)#no ip domain-lookup

FIGURA 5 COMANDO PARA DESATIVAR A DNS LOOKUP

b. Configurar os nomes dos dispositivos como descrito na topologia

Para configurar os nomes dos dispositivos, foi executado o seguinte comando:

Rl(config)#hostname Rl

FIGURA 6 CONFIGURAÇÃO DO NOME DE UM DISPOSITIVO

c. Configurar a encriptação de passwords

Para configurar a encriptação de passwords, foi executado o seguinte comando:

Rl(config) #service password-encryption

FIGURA 7 COMANDO PARA ATIVAR A ENCRIPTAÇÃO DE PASSWORDS

d. Atribuir a password de privileged EXEC como "class"

Para definir a *password* de *privileged EXEC* como "class", foi executado o seguinte comando:

Rl(config)#enable secret class

FIGURA 8 CONFIGURAÇÃO DA PASSWORD DE PRIVILEGED EXEC

e. Atribuir a password de consola e vty como "cisco"

Para definir as *passwords* de consola e *vty* como "cisco", foram executados os seguintes comandos:

```
Rl(config)#line console 0
Rl(config-line)#password cisco
Rl(config-line)#login
```

FIGURA 9 CONFIGURAÇÃO DA PASSWORD DE CONSOLA

```
R1(config) #line vty 0 4
R1(config-line) #password cisco
R1(config-line) #login
```

FIGURA 10 CONFIGURAÇÃO DA PASSWORD DE VTY

f. Configurar a MOTD banner para alertar os utilizadores que acesso não autorizado é proibído

Para configurar a *MOTD banner*, foi executado o seguinte comando:

```
Rl(config) #banner motd #Authorized personel only!#
```

FIGURA 11 CONFIGURAÇÃO DA MOTD BANNER

g. Configurar logging synchronous para a console line

Para configurar *logging synchronous* na *console line*, foram executados os seguintes comandos:

```
Rl(config)#line console 0
Rl(config-line)#logging synchronous
```

FIGURA 12 CONFIGURAÇÃO DO LOGGING SYNCHRONOUS NA CONSOLE LINE

h. Configurar o endereço IP na tabela de endereços para todas as interfaces

As seguintes figuras demonstram a configuração de todas as *interfaces*, para os respetivos routers e PC's, de acordo com a tabela de endereçamento:

```
R1(config) #interface f0/1
R1(config-if) #ip address 172.30.10.1 255.255.255.0
R1(config-if) #no shutdown
R1(config-if) #interface s0/0
R1(config-if) #ip address 10.1.1.1 255.255.255.252
R1(config-if) #no shutdown
```

FIGURA 13 CONFIGURAÇÃO DAS INTERFACES - ROUTER 1

```
R2(config)#interface f0/0
R2(config-if) #ip address 209.165.201.1 255.255.255.0
R2(config-if)#no shutdown
R2(config-if)#interface
*Mar 1 00:15:45.403: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastE
o up
*Mar 1 00:15:46.403: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line proto
et0/0, changed state to up
R2(config-if)#interface s0/0
R2(config-if)#ip address 10.1.1.2 255.255.255.252
R2(config-if)#no shutdown
R2(config-if)#interface
*Mar 1 00:16:10.211: %LINK-3-UPDOWN: Interface Seria
R2(config-if)#interface
*Mar 1 00:16:11.215: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line proto
 changed state to up
R2(config-if)#interface s0/l
R2(config-if)#ip address 10.2.2.2 255.255.255.252
R2(config-if)#no shutdown
```

FIGURA 14 CONFIGURAÇÃO DAS INTERFACES - ROUTER 2

```
R3(config) #interface f0/1
R3(config-if) #ip address 172.30.30.1 255.255.255.0
R3(config-if) #no shutdown
R3(config-if) #interface
*Mar 1 00:19:21.615: %LINK-3-UPDOWN: Interface Faso up
*Mar 1 00:19:22.615: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line proet0/1, changed state to up
R3(config-if) #interface s0/1
R3(config-if) #ip address 10.2.2.1 255.255.252
R3(config-if) #no shutdown
```

Figura 15 Configuração das *interfaces* - router 3

```
PC-A> ip 172.30.10.3 255.255.255.0 172.30.10.1
Checking for duplicate address...
PC1 : 172.30.10.3 255.255.255.0 gateway 172.30.10.1
```

FIGURA 16 CONFIGURAÇÃO DOS ENDEREÇOS IP - PC A

```
PC-B> ip 209.165.201.2 255.255.255.0 209.165.201.1 Checking for duplicate address... PC1 : 209.165.201.2 255.255.255.0 gateway 209.165.201.1
```

FIGURA 17 CONFIGURAÇÃO DOS ENDEREÇOS IP - PC B

```
PC-C> ip 172.30.30.3 255.255.255.0 172.30.30.1
Checking for duplicate address...
PC1 : 172.30.30.3 255.255.255.0 gateway 172.30.30.1
```

FIGURA 18 CONFIGURAÇÃO DOS ENDEREÇOS IP - PC C

i. Configurar a descrição para cada interface com um endereço IP

Após as configurações das *interfaces*, nos routers, foi-lhes atríbuidas uma descrição, como demonstrado nas seguintes figuras:

```
R1(config) #interface f0/1
R1(config-if) #description PCA connection
R1(config-if) #interface s0/0
R1(config-if) #description R2 connection
```

FIGURA 19 ATRIBUIÇÃO DE UMA DESCRIÇÃO ÀS INTERFACES - ROUTER 1

```
R2(config)#interface f0/0
R2(config-if)#description PCB connection
R2(config-if)#interface s0/0
R2(config-if)#description R1 connection
R2(config-if)#interface s0/1
R2(config-if)#description R3 connection
```

FIGURA 20 ATRIBUIÇÃO DE UMA DESCRIÇÃO ÀS INTERFACES - ROUTER 2

```
R3(config) #interface f0/1
R3(config-if) #description PCC connection
R3(config-if) #interface s0/1
R3(config-if) #description R2 connection
```

FIGURA 21 ATRIBUIÇÃO DE UMA DESCRIÇÃO ÀS INTERFACES - ROUTER 3

j. Configurar o clock rate, se aplicável, à interface serial DCE

Para aplicar uma *clock rate* às *interfaces serial DCE*, foram executados os seguintes comandos:

```
Rl(config)#interface s0/0
Rl(config-if)#clock rate 64000
```

FIGURA 22 CONFIGURAÇÃO DO CLOCK RATE - ROUTER 1

```
R2(config)#interface s0/0
R2(config-if)#no clock rate
R2(config-if)#interface s0/1
R2(config-if)#clock rate 64000
```

FIGURA 23 CONFIGURAÇÃO DO CLOCK RATE - ROUTER 2

```
R3(config)#interface s0/1
R3(config-if)#no clock rate
```

FIGURA 24 CONFIGURAÇÃO DO CLOCK RATE - ROUTER 3

NOTA 3: A *clock rate* 64000 significa que a comunicação não será superior a 64 *kilobytes*/segundo nessa *interface*. Escolheu-se 64000 por esta ser a unidade *default* nas comunicações DCE.

NOTA 4: O comando *no clock rate* tem como objetivo não dar uma *clock rate* a uma *interface*, que irá ser a *interface DTE*, enquanto que a *interface* com *clock rate* irá ser a *interface* DCE.

k. Guardar as configurações

Por fim, para guardar as configurações executadas nos routers, foi executado o seguinte comando:

```
Rl#copy running-config startup-config 
Destination filename [startup-config]? 
Building configuration... 
[OK]
```

FIGURA 25 COMANDO PARA GUARDAR AS CONFIGURAÇÕES PREVIAMENTE EXECUTADAS

Passo 4: Configurar o endereçamento IP do PC

Este passo tem como objetivo consultar a tabela de endereçamento para obter informações de endereços IP dos PCs. Desta forma, consultaram-se as tabelas de endereçamento nos routers para confirmar que as configurações estão corretas.

```
FastEthernet0/l is up, line protocol is up
Hardware is Gt96k FE, address is c001.0a28.0001 (bia c001.0a28.0001)
Description: PCA connection
Internet address is 172.30.10.1/24
```

FIGURA 26 INTERFACE QUE LIGA AO PC A

```
FastEthernet0/0 is up, line protocol is up
Hardware is Gt96k FE, address is c002.llf4.0000 (bia c002.llf4.0000)
Description: PCB connection
Internet address is 209.l65.201.l/24
```

FIGURA 27 INTERFACE QUE LIGA AO PC B

```
FastEthernet0/1 is up, line protocol is up
Hardware is Gt96k FE, address is c003.2ac0.0001 (bia c003.2ac0.0001)
Description: PCC connection
Internet address is 172.30.30.1/24
```

FIGURA 28 INTERFACE QUE LIGA AO PC C

Passo 5: Testar a conectividade

NOTA 5: Nas alíneas seguintes deste **passo 5** foram verificadas as conectividades entre todos os dispositivos como pedido nas alíneas. Por motivo de repetição, apenas foi colocado uma figura em cada alínea como exemplo.

a) Verificar que cada PC tem conectividade com o respetivo router Para verificar a conectividade entre um PC e um router, executou-se o seguinte comando num PC:

```
PC-A> ping 172.30.10.1

84 bytes from 172.30.10.1 icmp_seq=1 tt1=255 time=14.705 ms

84 bytes from 172.30.10.1 icmp_seq=2 tt1=255 time=15.601 ms

84 bytes from 172.30.10.1 icmp_seq=3 tt1=255 time=14.905 ms

84 bytes from 172.30.10.1 icmp_seq=4 tt1=255 time=15.038 ms

84 bytes from 172.30.10.1 icmp_seq=5 tt1=255 time=15.293 ms
```

FIGURA 29 VERIFICAÇÃO DE CONECTIVIDADE ENTRE PC E ROUTER (PC A E ROUTER 1)

b) Verificar que os routers têm conectividade entre si

Para verificar a conectividade entre dois routers, executou-se o seguinte comando num router:

```
R1#ping 10.1.1.2

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.1.2, timeout is 2 seconds:
!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 32/32/36 ms
```

FIGURA 30 VERIFICAÇÃO DE CONECTIVIDADE ENTRE DOIS ROUTERS (ROUTER 1 E ROUTER 2)

Parte 2: Configurar e verificar RIPv2 routing

Passo 1: Configurar o RIPv2 routing

Para configurar RIPv2, foram executados os seguintes comandos:

```
R1 (config) #router rip
R1 (config-router) #version 2
R1 (config-router) #passive-interface f0/1
R1 (config-router) #network 172.30.10.0
R1 (config-router) #network 10.1.1.0
```

FIGURA 31 CONFIGURAÇÃO RIPV2 - ROUTER 1

```
R2(config) #router rip
R2(config-router) #version 2
R2(config-router) #network 10.1.1.0
R2(config-router) #network 10.2.2.0
```

FIGURA 32 CONFIGURAÇÃO RIPv2 - ROUTER 2

```
R3 (config) #router rip
R3 (config-router) #version 2
R3 (config-router) #passive-interface f0/1
R3 (config-router) #network 172.30.30.0
R3 (config-router) #network 10.2.2.0
```

FIGURA 33 CONFIGURAÇÃO RIPv2 - ROUTER 3

NOTA 6: O comando **passive-interface** deixa de evidenciar as rotas por *upate*. Este foi executado nas interfaces que interligam com as redes que não têm routers, pois apenas é útil evidenciar estas rotas por RIPv2 para routers.

Passo 2: Analisar o estado atual da rede

a) Verificar o estado das interfaces no router 2

Para verificar o estado as interfaces, foi executado o seguinte comando:

```
2#show ip interface brief
                           IP-Address
                                           OK? Method Status
FastEthernet0/0
                                           YES NVRAM up
                                                                             up
Serial0/0
                                           YES NVRAM
                                                      up
                                                                             up
FastEthernet0/1
                                           YES NVRAM administratively down down
                          unassigned
Serial0/1
                           10.2.2.2
                                           YES NVRAM
                                                      up
```

FIGURA 34 VERIFICAÇÃO DAS INTERFACES - ROUTER 2

b) Verificar conectividade entre PC's

Neste passo verificou-se a conectividade entre PC's. Executaram-se os seguintes comandos:

```
PC-A> ping 209.165.201.2

*172.30.10.1 icmp_seq=1 ttl=255 time=14.910 ms (ICMP type:3, code:1, Destination host unreachable)

*172.30.10.1 icmp_seq=2 ttl=255 time=15.356 ms (ICMP type:3, code:1, Destination host unreachable)

*172.30.10.1 icmp_seq=3 ttl=255 time=14.788 ms (ICMP type:3, code:1, Destination host unreachable)

*172.30.10.1 icmp_seq=4 ttl=255 time=15.386 ms (ICMP type:3, code:1, Destination host unreachable)

*172.30.10.1 icmp_seq=5 ttl=255 time=15.145 ms (ICMP type:3, code:1, Destination host unreachable)
```

FIGURA 35 VERIFICAÇÃO DE CONECTIVIDADE ENTRE PC'S (PC A E PC B)

O PC-A não consegue conectar-se ao PC-C porque o router 1 não tem o endereço da rede do PC-C para comunicação via RIPv2. Pode-se observar a constatação anterior na tabela de endereçamento, como demonstra a seguinte figura:

```
R1#show ip route

Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2

i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2

ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route

o - ODR, P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

172.30.0.0/24 is subnetted, 1 subnets

C 172.30.10.0 is directly connected, FastEthernet0/1

10.0.0/30 is subnetted, 2 subnets

R 10.2.2.0 [120/1] via 10.1.1.2, 00:00:14, Serial0/0

C 10.1.1.0 is directly connected, Serial0/0

R1#
```

FIGURA 36 TABELA DE ENDEREÇAMENTO - ROUTER 1

O PC-C não consegue conectar-se ao PC-B pela mesma razão que o PC-A não o consegue, como já fora explicado anteriormente.

O PC-C não consegue conectar-se ao PC-A pela mesma razão que o PC-A não o consegue com o PC-C, como, também, já fora explicado anteriormente. Podese observar a constatação anterior na tabela de endereçamento, como demonstra a seguinte figura:

```
R3#show ip route

Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2

i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2

ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route

o - ODR, P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

172.30.0.0/24 is subnetted, 1 subnets

C 172.30.30.0 is directly connected, FastEthernet0/1

10.0.0/30 is subnetted, 2 subnets

C 10.2.2.0 is directly connected, Serial0/1

R 10.1.1.0 [120/1] via 10.2.2.2, 00:00:16, Serial0/1
```

FIGURA 37 TABELA DE ENDEREÇAMENTO - ROUTER 3

c) Verificação de que RIPv2 está a correr nos routers

Para verificar que RIPv2 está a correr nos routers, executou-se o seguinte comando em todos os routes:

```
R2#show ip protocols
outing Protocol is "rip"
 Outgoing update filter list for all interfaces is not set
 Incoming update filter list for all interfaces is not set
 Sending updates every 30 seconds, next due in 14 seconds
 Invalid after 180 seconds, hold down 180, flushed after 240
 Redistributing: rip
 Default version control: send version 2, receive version 2
   Interface
                        Send Recv Triggered RIP Key-chain
   Serial0/0
   Serial0/1
 Automatic network summarization is in effect
 Maximum path: 4
 Routing for Networks:
   10.0.0.0
 Routing Information Sources:
   Gateway Distance
                                Last Update
   10.2.2.1
                                00:00:22
   10.1.1.1
                                00:00:10
 Distance: (default is 120)
```

FIGURA 38 VERIFICAÇÃO DE QUE RIPv2 ESTÁ A CORRER NOS ROUTERS (ROUTER 2)

Quando executamos o comando **debug ip rip** (no router 2), podemos observar – pela figura seguinte – que o router está a receber e enviar *updates*, pelo que confirma que está a funcionar de forma correta:

```
R2#debug ip rip
RIP protocol debugging is on
R2#
*Mar 1 01:43:43.207: RIP: received v2 update from 10.2.2.1 on Serial0/1
*Mar 1 01:43:43.207: 172.30.0.0/16 via 0.0.0.0 in 1 hops
R2#
*Mar 1 01:43:51.059: RIP: sending v2 update to 224.0.0.9 via Serial0/1 (10.2.2.2)
*Mar 1 01:43:51.059: RIP: build update entries
*Mar 1 01:43:51.059: 10.1.1.0/30 via 0.0.0.0, metric 1, tag 0
R2#
*Mar 1 01:43:54.071: RIP: sending v2 update to 224.0.0.9 via Serial0/0 (10.1.1.2)
*Mar 1 01:43:54.071: RIP: build update entries
*Mar 1 01:43:54.071: RIP: build update entries
*Mar 1 01:43:54.071: RIP: build update entries
```

FIGURA 39 OUTPUT DO COMANDO DEBUG IP RIP - ROUTER 2

Em relação ao router 3, a informação dada que confirma que RIPv2 está a correr é a seguinte (pelo comando **show-run**):

```
router rip
version 2
passive-interface FastEthernet0/1
network 10.0.0.0
network 172.30.0.0
```

FIGURA 40 INFORMAÇÃO DE QUE RIPV2 ESTÁ A CORRER NO ROUTER (ROUTER 3)

d) Examinar as tabelas de routing

Foram consultadas as tabelas de *routing* em todos os routers, como se pode observer nas próximas figuras:

```
R1#show ip route

Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2

i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2

ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route

o - ODR, P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

172.30.0.0/24 is subnetted, 1 subnets

C 172.30.10.0 is directly connected, FastEthernet0/1

10.0.0/30 is subnetted, 2 subnets

R 10.2.2.0 [120/1] via 10.1.1.2, 00:00:20, Serial0/0

C 10.1.1.0 is directly connected, Serial0/0
```

FIGURA 41 TABELA DE ROUTING - ROUTER 1

FIGURA 42 TABELA DE ROUTING - ROUTER 2

```
R2#debug ip rip
RIP protocol debugging is on
Mar 1 02:04:33.567: RIP: received v2 update from 10.1.1.1 on Serial0/0
    1 02:04:33.567:
                         172.30.0.0/16 via 0.0.0.0 in 1 hops
Mar  1 02:04:42.191: RIP: sending v2 update to 224.0.0.9 via Serial0/1 (10.2.2.2)
     1 02:04:42.191: RIP: build update entries
                      10.1.1.0/30 via 0.0.0.0, metric 1, tag 0
    1 02:04:42.191:
Mar 1 02:04:44.735: RIP: sending v2 update to 224.0.0.9 via Serial0/0 (10.1.1.2)
    1 02:04:44.735: RIP: build update entries
                      10.2.2.0/30 via 0.0.0.0, metric 1, tag 0
Mar 1 02:04:44.735:
R2#
*Mar 1 02:04:49.235: RIP: received v2 update from 10.2.2.1 on Serial0/1
                          172.30.0.0/16 via 0.0.0.0 in 1 hops
*Mar 1 02:04:49.235:
```

FIGURA 43 EXECUÇÃO DO COMANDO DEBUG IP RIP (ROUTER 2)

Ao usar o comando **debug ip route** no router 2 podemos observar que não está a receber as subredes do router 3, apenas o endereço de classe principal 172.30.0.0 (/16).

```
R3#show ip route

Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2

i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2

ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route

o - ODR, P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

172.30.0.0/24 is subnetted, 1 subnets

C 172.30.30.0 is directly connected, FastEthernet0/1

10.0.0/30 is subnetted, 2 subnets

C 10.2.2.0 is directly connected, Serial0/1

R 10.1.1.0 [120/1] via 10.2.2.2, 00:00:14, Serial0/1
```

FIGURA 44 TABELA DE ROUTING - ROUTER 3

De acordo com os *outputs* demonstrados nas figuras acima, não existe conectividade entre todas as redes porque as subredes não estão a ser propagadas através do RIPv2, mas sim apenas os endereços de classe principais.

Passo 3: Desativar a sumarização automática

a) Desativar a sumarização automática no RIPv2

Para desativar a sumarização automática, executaram-se os seguintes comandos em todos os routers:

```
R3(config)#router rip
R3(config-router)#no au
R3(config-router)#no auto-summary
R3(config-router)#exit
```

FIGURA 45 DESATIVAÇÃO DA SUMARIZAÇÃO AUTOMÁTICA

b) Limpar a tabela de routing

Para limpar a tabela de *routing*, executou-se o seguinte comando em todos os routers:

```
R3#clear ip route *
```

FIGURA 46 ELIMINAÇÃO DE TODOS OS REGISTOS NA TABELA DE ROUTING

c) Examinar as tabelas de routing

Após um ou dois minutos de espera, para que o RIPv2 propaga-se, por update, as redes e subredes, examinaram-se as tabelas de *routing* nos routers:

```
R1#show ip route

Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2

i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2

ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route

o - ODR, P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

172.30.0.0/24 is subnetted, 2 subnets

R 172.30.30.0 [120/2] via 10.1.1.2, 00:00:14, Serial0/0

C 172.30.10.0 is directly connected, FastEthernet0/1

10.0.0/30 is subnetted, 2 subnets

R 10.2.2.0 [120/1] via 10.1.1.2, 00:00:14, Serial0/0

C 10.1.1.0 is directly connected, Serial0/0
```

FIGURA 47 TABELA DE ENDEREÇAMENTO - ROUTER 1

FIGURA 48 TABELA DE ENDEREÇAMENTO - ROUTER 2

```
R3#show ip route

Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2

i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2

ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route

o - ODR, P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

172.30.0.0/24 is subnetted, 2 subnets

C 172.30.30.0 is directly connected, FastEthernet0/1

R 172.30.10.0 [120/2] via 10.2.2.2, 00:00:09, Serial0/1

10.0.0.0/30 is subnetted, 2 subnets

C 10.2.2.0 is directly connected, Serial0/1

R 10.1.1.0 [120/1] via 10.2.2.2, 00:00:09, Serial0/1
```

FIGURA 49 TABELA DE ENDERAÇAMENTO - ROUTER 3

Como se pode observar, pelas figuras acima, as redes e subredes foram propagadas por RIPv2 corretamente.

d) Fazer debug ip rip no router 2 e examinar respetivos updates
Para fazer debug ip rip no router 2, foi executado o seguinte comando:

```
R2#debug ip rip
RIP protocol debugging is on
R2#
Mar 1 02:20:51.343: RIP: received v2 update from 10.1.1.1 on Serial0/0
                                     172.30.10.0/24 via 0.0.0.0 in 1 hops
Mar 1 02:20:53.711: RIP: sending v2 update to 224.0.0.9 via Serial0/0 (10.1.1.2)
*Mar 1 02:20:53.711: RIP: build update entries
*Mar 1 02:20:53.711: 10.2.2.0/30 via 0.0.0.0, metric 1, tag 0
*Mar 1 02:20:53.715: 172.30.30.0/24 via 0.0.0.0, metric 2, tag 0
R2#
*Mar 1 02:20:54.927: RIP: sending v2 update to 224.0.0.9 via Serial0/1 (10.2.2.2)

*Mar 1 02:20:54.927: RIP: build update entries

*Mar 1 02:20:54.927: 10.1.1.0/30 via 0.0.0.0, metric 1, tag 0
"Mar 1 02:20:54.931: 172.30.10.0/24 via 0.0.0.0, metric 2, tag 0
Mar 1 02:20:56.287: RIP: received v2 update from 10.2.2.1 on Serial0/1
Mar 1 02:20:56.287:
                                    172.30.30.0/24 via 0.0.0.0 in 1 hops
R2#
 Mar 1 02:21:20.243: RIP: sending v2 update to 224.0.0.9 via Serial0/0 (10.1.1.2)
Mar 1 02:21:20.243: RIP: build update entries
"Mar 1 02:21:20.243: 10.2.2.0/30 via 0.0.0.0, metric 1, tag 0
"Mar 1 02:21:20.247: 172.30.30.0/24 via 0.0.0.0, metric 2, tag 0
"Mar 1 02:21:20.630: RIP: sending v2 update to 224.0.0.9 via Serial0/1 (10.2.2.2)
Mar 1 02:21:20.639: RIP: build update entries
*Mar 1 02:21:20.639: 10.1.1.0/30 via 0.0.0.0, metric 1, tag 0

*Mar 1 02:21:20.639: 172.30.10.0/24 via 0.0.0.0, metric 2, tag 0

*Mar 1 02:21:21.023: RIP: received v2 update from 10.1.1.1 on Serial0/0
                                    172.30.10.0/24 via 0.0.0.0 in 1 hops
 Mar 1 02:21:24.411: RIP: received v2 update from 10.2.2.1 on Serial0/1
Mar 1 02:21:24.411:
                                    172.30.30.0/24 via 0.0.0.0 in 1 hops
R2#no debug ip rip
RIP_protocol debugging is off
```

FIGURA 50 OUTPUT DO COMANDO DEBUG IP RIP - ROUTER 2

As rotas recebidas pelos *updates* RIP (marcadas com uma linha a vermelho) vindos do router 3 são o 172.30.30.0/24, pelo que as máscaras estão a ser recebidas pelos updates.

Passo 4: Configurar e redistribuir a rota default para o acesso à internet

a) Criar uma rota default simulando um gateway de último recurso no router 2

Executou-se o seguinte comando para criar a rota *default* no router 2:

```
R2(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 209.165.201.2
```

FIGURA 51 CRIAÇÃO DE UMA ROTA DEFAULT - ROUTER 2

b) Configurar o router 2 para evidenciar a rota default para os restantes routers

Para o router 2 evidenciar a rota *default* para os restantes routers, executaramse os seguintes comandos, neste mesmo router:

R2(config)#router rip R2(config-router)#<mark>d</mark>efault-information originate

FIGURA 52 COMANDOS PARA EVIDENCIAR A ROTA DEFAULT PARA OS RESTANTES ROUTERS

Passo 5: Verificar a configuração de routing

a) Verificar a tabela de routing do router 1

Para verificar a tabela de routing do router 1, executou-se o seguinte comando:

```
R1#show ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
      D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
      N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
      E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
      i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
      ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
      o - ODR, P - periodic downloaded static route
Gateway of last resort is 10.1.1.2 to network 0.0.0.0
    172.30.0.0/24 is subnetted, 2 subnets
       172.30.30.0 [120/2] via 10.1.1.2, 00:00:19, Serial0/0
       172.30.10.0 is directly connected, FastEthernet0/1
     10.0.0.0/30 is subnetted, 2 subnets
       10.2.2.0 [120/1] via 10.1.1.2, 00:00:19, Serial0/0
       10.1.1.0 is directly connected, Serial0/0
    0.0.0.0/0 [120/1] via 10.1.1.2, 00:00:19, Serial0/0
```

FIGURA 53 TABELA DE ROUTING - ROUTER 1

Pode-se observar que existe um *gateway* de último recurso que aponta para o router 2 e a rota *default* está a ser enunciada por RIPv2.

b) Verificar a tabela de routing do router 2

Para verificar a tabela de routing do router 2, executou-se o seguinte comando:

```
R2#show ip route
odes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
      D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
      N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
      i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
      ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
      o - ODR, P - periodic downloaded static route
Gateway of last resort is 209.165.201.2 to network 0.0.0.0
    172.30.0.0/24 is subnetted, 2 subnets
       172.30.30.0 [120/1] via 10.2.2.1, 00:00:01, Serial0/1
       172.30.10.0 [120/1] via 10.1.1.1, 00:00:25, Serial0/0
    209.165.201.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
    10.0.0.0/30 is subnetted, 2 subnets
       10.2.2.0 is directly connected, Serial0/1
       10.1.1.0 is directly connected, Serial0/0
    0.0.0.0/0 [1/0] via 209.165.201.2
```

FIGURA 54 TABELA DE ROUTING - ROUTER 2

Para além das rotas enunciadas pelo RIPv2, é também enunciada a rota estática *default* 0.0.0.0/0 pela rede 209.165.201.2.

Passo 6: Verificar a conectividade

1) Simular o envio de tráfego para a internet, fazendo *ping* do PC A e PC C para a rede 209.165.201.2

Foram executados os comandos *ping* da seguinte forma:

```
PC-A> ping 209.165.201.2

209.165.201.2 icmp_seq=1 timeout

84 bytes from 209.165.201.2 icmp_seq=2 ttl=62 time=30.636 ms

84 bytes from 209.165.201.2 icmp_seq=3 ttl=62 time=31.112 ms

84 bytes from 209.165.201.2 icmp_seq=4 ttl=62 time=31.119 ms

84 bytes from 209.165.201.2 icmp_seq=5 ttl=62 time=30.479 ms
```

FIGURA 55 EXECUÇÃO DE UM PING DO PC A PARA A REDE PRETENDIDA

```
PC-C> ping 209.165.201.2
84 bytes from 209.165.201.2 icmp_seq=1 ttl=62 time=30.700 ms
84 bytes from 209.165.201.2 icmp_seq=2 ttl=62 time=30.975 ms
84 bytes from 209.165.201.2 icmp_seq=3 ttl=62 time=30.947 ms
84 bytes from 209.165.201.2 icmp_seq=4 ttl=62 time=31.520 ms
84 bytes from 209.165.201.2 icmp_seq=5 ttl=62 time=30.941 ms
```

FIGURA 56 EXECUÇÃO DE UM PING DO PC C PARA A REDE PRETENDIDA

Como se pode observar pelas figuras acima, os comandos *ping* foram executados com sucesso.

2) Verificar que os PC's dentro das subredes conseguem fazer ping entre PC A e PC C

Foram executados os comandos *ping* da seguinte forma:

```
PC-A> ping 172.30.30.3
84 bytes from 172.30.30.3 icmp_seq=1 ttl=61 time=30.991 ms
84 bytes from 172.30.30.3 icmp_seq=2 ttl=61 time=31.123 ms
84 bytes from 172.30.30.3 icmp_seq=3 ttl=61 time=31.529 ms
84 bytes from 172.30.30.3 icmp_seq=4 ttl=61 time=30.897 ms
84 bytes from 172.30.30.3 icmp_seq=5 ttl=61 time=30.918 ms
```

FIGURA 57 EXECUÇÃO DE UM PING DO PC A PARA O PC C

```
PC-C> ping 172.30.10.3

172.30.10.3 icmp_seq=1 timeout

172.30.10.3 icmp_seq=2 timeout

84 bytes from 172.30.10.3 icmp_seq=3 ttl=61 time=30.876 ms

84 bytes from 172.30.10.3 icmp_seq=4 ttl=61 time=31.259 ms

84 bytes from 172.30.10.3 icmp_seq=5 ttl=61 time=30.886 ms
```

FIGURA 58 EXECUÇÃO DE UM PING DO PC C PARA O PC A

Como se pode observar, os comandos ping foram executados com sucesso.

Refleções:

1) Porque é que se desativou a sumarização automática do RIPv2?

Desativou-se a sumarização automática do RIPv2 para que os routers deixem de evidenciar apenas as classes princiapais e passem a evidenciar, por *updates*, as subredes.

2) Como é que o router 1 e router 3 aprenderam as rotas para a internet?

Estes receberam as rotas por *update* do router 2, onde foi configurada a rota *default*.

Conclusão

Com este trabalho prático pretendeu-se demonstrar conhecimentos sobre configurações básicas de RIPv2 numa rede.