## Problemi delle rev. precedenti

## Problemi Vers. 1.1:

PCB	
FATTO - Tutti i diodi BAS-16 sono col pinout errato Il pinout SOT23 e' OK per i transistor (solite assegnazioni) ma e' diverso dallo standard di numerazione x i diodi	 
- Resistenze su out 485 NON dovrebbero esistere!	
FATTO - Confermare valori MMV della stampante	
FATTO - I Pad per i diodi grandi sono troppo CORTI?	
FATTO - Pad trimmer fuori passo (o trimmer diverso?)	
OK - Poco posto per montare gli zoccoli degli IC (ok cosi'?)	
- Confermare tutti i valori dopo il test del prototipo!	
FATTO - Mettere PAD per massa MODA (se funziona il bootload)	1
FATTO - Chip selects: CSPROG ok, CS1 deve andare sulla RAM, CS2 resta NC, CSIO deve andasre sull'IO (HC138)	
FATTO - Selettore A18 non serve ad un tubo (togliere)	
FATTO - Mettere flip flop a porte su strobe stampante	
FATTO - Strobe display servono fuori da SPI (se possibile anche RS)	 
FATTO - pull-up MOD-A senza la porta	1
FATTO - Separare DISPLAY & RICARICA da Circuito on-off & sense 5.3 volt	
FATTO - Spessore MOLTO grande su piste ALIM (batteria)	
FATTO - Separare a stella le alimentazioni	
FATTO Pull down su out pilotaggio bklite	
FATTO - add 2 pin al TP3 per massa x MOD-A	
Problemi meccanici:	1
FATTO - C el. troppo vicini (zona MiniDIN)	
FATTO - Fori parker 2.1> 2.3	
FATTO - Fori 4.5> piu' grandi!	
FATTO - Pad TAG troppo corti	
FATTO - Spostare regolatore ricarica in basso	
FATTO - SLE printer su PG6 (sta alto GRATIS al RST)	

## Problemi Vers. 1.2:

PCB	SCH								
	OK	fori per strip su illuminazione LCD							
	OK	Pad SMD anche per 2u2 off emergenza							
	OK	Mettere C 10uF (SMD, per ora) su tasto ON/OFF							
	OK	Tolti ponti x size RAM WINDOW (E' fisso a pagine da 8K)							
	OK	Alimentazione cellule su MiniDIN S/F va presa _prima_ del diodo D2 (che resta solo per la LAN)							
	OK	mettere c su opto printer							
	OK	mettere R su osc PWM motore							
	OK	<ol> <li>Inventare leggero bias nel generatore di corrente del backlite per evitare consumo inutile anche al lite spenta!</li> </ol>							
		2) Diodo che spegne il led ricarica inietta corrente nell'opamp quando il master non e' alimentato esternamente RISOLTO IN SOFTWARE!							
	OK	3) Le uscite xxRDYx dell'UART sono collegate a massa!							
	OK	<ol> <li>Fare modifica per l'uscita del semaforo (un taglio e una pista)</li> </ol>							
	OK	Presa JAPAN a filo con le MINIDIN							



DIGITECH srl Via Muggia 6 34018 - S. Dorligo della valle (TS)

	Size	Document Number							]	RI
B ERRORI.SCH										
	Date	Mar	zo	5,	1999	Sheet	10	of		