
LRU
SRRIP
I-RRIP
L2C instruction MPKI
0
5
10
15
20
trace1
trace2
trace3