PROGRAMMER HP-41

Trigonométrie

SIN Sinus COS Cosinus TAN Tangente SINou ASIN Arc sinus COS-4 ou ACOS Arc cosinus TAN-4 ou ATAN Arc tangente DEG Unité=degré GRAD Unité=grade RAD Unité=radian

Conversions

OCT Décimal_octal DEC Octal _décimal D-R Degrés _ radians R-D Radians_degrés P-R Polaire - rectangulaire R-P Rectangulaire - Polaire HR Sexagésimal _décimal HMS Décimal _ sexagésimal HMS+ Addition sexagésimale HMS-Soustraction sexagésimale

Registres mémoire

LAST x ou LASTX

ou ST+ n

ou ST-n

SIZE n

STO

STO +

STO -

STOX

VIEW n

Répartition de la mémoire.n=nombre de registres de stockage de données Rappel du dernier nombre introduit

Stockage.n=numéro du registre

STO 16 à 99 STO indirect Addition en mémoire Soustraction en mémoire

STO 00 à 15

n=numéro du registre ou STx n Multiplication en mémoire ou ST: n Division en mémoire

STO : RCLIn Rappel n=numéro du registre

RCL 00 à 15 RCL 16 à 99 RCL indirect Contrôle d'un registre.n=

numéro du registre CLRG Effacement des registres

Traitement des chaines ALPHA

AOFF Annulation du mode ALPHA AON Mode alphanumérique ASHF Décalage à gauche de la chaîne ALPHA