

indirekte Messgröße Spaltbreite

öße inverses Problem

**direkte Messgrößen**Positionen, Intensitäten,

Wellenlänge, Abstand L