

direkte Messgrößen $X_1, \ldots, X_N$
Modell f
indirekte Messgröße
$\begin{pmatrix} R_{1,1} \\ \vdots \\ R_{1,J_R} \end{pmatrix}$
P_1^{-1}
$\begin{pmatrix} x_{1,1} \\ \vdots \\ x_{1,J_R} \end{pmatrix}$
$y_1 = f(x_{1,1}, \ldots, x_{i,1}, \ldots, x_{N,1})$
$\begin{pmatrix} R_{i,1} \\ \vdots \\ R_{i,J_R} \end{pmatrix}$
P_i^{-1}
$\begin{pmatrix} x_{i,1} \\ \vdots \\ x_{i,J_R} \end{pmatrix}$
$y_j = f(x_{1,j}, \ldots, x_{i,j}, \ldots, x_{N,j})$
$\begin{pmatrix} R_{N,1} \\ \vdots \\ R_{N,J_R} \end{pmatrix}$
P_N^{-1}
$\begin{pmatrix} x_{N,1} \\ \vdots \\ x_{N,J_R} \end{pmatrix}$
$y_{J_R} = f(x_{1,J_R}, \ldots, x_{i,J_R}, \ldots, x_{N,J_R})$
$\bar{y} = \frac{1}{J_R} \sum_{j=1}^{J_R} y_j$
$\ldots \leq y_{k_j-1} \leq y_{k_j} \leq y_{k_j+1} \leq \ldots$
$P_{y,k_j} = \frac{k_j}{J_R}$
$N \times J_R$ Zufallszahlen
N Stichproben