



Obsah	Strana
Dovolené hodnoty obvodové házivosti	4
Upínací kleštiny pro jednovřetenové automatické soustruhy	4,5
Upínací kleštiny pro vícevřetenové automatické soustruhy	6
Upínací kleštiny pro hrotové soustruhy a brusky	6
Upínací kleštiny stupňovité na vnější upínání pro soustruhy	7
Upínací kleštiny stupňovité na vnitřní upínání pro soustruhy	7
Upínací kleštiny pro revolverové soustruhy	8
Upínací kleštiny pro frézky	8
Podávací kleštiny na vnitřní podávání pro jednovřetenové automatické soustruhy	9
Podávací kleštiny na vnější podávání pro jednovřetenové automatické soustruhy	9
Podávací kleštiny na vnitřní podávání pro vícevřetenové automatické soustruhy	10
Vodící pouzdra pro automatické soustruhy	10
Upínací pouzdra pro nástroje	10

#### Dovolené hodnoty obvodové házivosti



Rozsah i otvorů D	upínacích [mm]	Vzdálenost od čela kleštiny [mm]	Největší dovole otvoru (mm)	né obvodové házení upínacího
přes	do		Ø	4 hr 6 hr
0,8	1	3	0,015	•
1	1,6	6	0,02	
1,6	3	10	0,02	
3	6	16	0,02	0,04
6	10	25	0,02	0,04
10	18	40	0,03	0,06
18	24	50	0,03	0,06
24	30	60	0,03	0,06
30	50	80	0,04	0,08
50	80	100	0,05	0,10




# Upínací kleštiny pro jednovřetenové automatické soustruhy

Objednaci	í číslo	Rozsah upin	acího otvoru		d	D	L	К	α	β
		Ø	4 hr	6 hr						
11003	Uai 1	0,8-5,5		-	7	12	32,5	8	15°30′	
11009	Uai 2	0,8-7	-	-	10	16,5	44	11,5	15°30′	
11011	Uay 2008	0,8-8		-	11	17	48	16	7°10′	-
11013	Uma 1	0,8-8			12	16	28	7,3	15°30°	15°
11017	Uma 2	0,8-10		-	14	18	28	6,5	15°30′	15°
11021	Uay 2512	0,8-12		-	15	19,5	70	17	7°10°	
11023	F 1263	0,8-10,5	6-7	6-9	15	21	64	10	16°	-
11030	Uma 3	0,8-15			19	25	34	9,5	15°30°	15°
11031	R 78	0,8-15	6-11	6-12	20	25	50	9	15°	10°
11038	F 1140	0,8-16	6-11	6-14	22	30	55	12,5	15°	10°
11041	Uag 12	0,8-16	6-11	6-14	24	30	50	10,5	15°	-
11043	R 40	0,8-19	6-12	6-14	25	32	56	12	15°	10°
11054	R 44	3-25	6-17	6-19	32	40	63	14	15°	10°
11055	Uag 20	0,8-26	6-18	6-22	32	42	77	16	15°	15°
11072	Uag 40	5-46	6-32	6-40	52	63	92	18,5	15°	13°
4-1281	R 27	0,8-1,9			8	12	42	6,5	16°	
4-512	R 27	2-5			8	12	42	6,5	16°	
4-1272	R 15	0,8-1,9		-	10	15,5	46,0	7	20°	-
4-1232	R 15	2-7			10	15,5	47,5	7	20°	-
4-1312	R 17		5	-	10	15,5	47,5	7	20°	
	R 16	1		5-6	10	15,5	47,5	7	20°	-
4-1349	101 101	3-22		1	28	37	63	14	15°	10°
4-1350			6-15	6-19	28	37	63	14	15°	10°
4-1371	101 102	3-26		-	33	42	71	16	15°	10°
4-1372			6-18	6-22	33	42	71	16	15°	10°
4-1478	101 103	6-42			48	60	90	20	15°	10°
4-1479		-	6-30	6-36	48	60	90	20	15°	10°
4-1495	101 204	7-50		-	57	68	100	23	15°15′	10°
4-1496		-	7-35	7-41	57	68	100	23	15°15′	10°
4-1321	101 105	15-60	1		67	82	110	26	15°	10°
4-1322			15-40	14-50	67	82	110	26	15°	10°
4-1658	SPRY 25 NC	1-1,9			10	17	30	14	12°30′	10°
4-1659		2-8	-		10	17	30	14	12°30′	10°
3-1679	SRU 32	8-36	-		42	52	80	18	15°	10°

#### pokračování: Upínací kleštiny pro jednovřetenové automatické soustruhy


Objednac	cí číslo	Rozsah upínacího otvoru d D L						α	β
		Ø	4 hr	6 hr					
100 E	Schaublin F6	2-4	-	-	6	10	30	15°	-
101 E	Schaublin F8	2-6			8	12	42	16°	-
109 E	Schaublin F10	2-7		-	10	15,5	47,5	20°	-
116 E	Schaublin F13	2-10		-	13	19	63,5	10°	1
117 E	Schaublin F14	2-10	-	-	14	18	46	13°	-
120 E	Schaublin F15	2-13	6-8	6-10	15	21	64	16°	-
123 E	Schaublin F16	2-13	6-8	6-11	16	21	64	16°	-
125 E	Schaublin F17, 46	2-12	6-9	6-11	17,5	22	51	15°	l a
127 E	Schaublin F18	3-13	6-8	6-10	18	25	67	15°	
136 E		2-16	6-12	6-14	20	26,1	54	15°	-
138 E	Schaublin F20	2-16	6-11	6-13	20	28	67	16°	-
140 E	Schaublin F22	2-16	6-11	6-14	22	30	55	15°	10°
145 E	Schaublin F25	2-20	6-14	6-17	25	35	77	16°	-
148 E	Schaublin F28	2-22	6-16	6-19	28	38	70	15°	10°
161 E	Schaublin F32	2-26	6-18	6-22	32	45	75	15°	10°
1497 E	Schaublin F34	3-28	-		34	44	80	16°	
162 E	Index 25	2-25	6-18	6-22	35	43	70	15°	10°
163 E	Schaublin F35	2-30	6-21	6-26	35	48	80	15°	10°
1536 E	Schaublin F37	2-32	6-22	6-27	37	47	92	16°	-
164 E	Schaublin F38	3-32	6-22	6-27	38,1	49,2	108	15°	
171 E	Schaublin F42	3-37	6-25	6-30	42	55	94	15°	10°
173 E	Schaublin F48	2-42	6-30	6-36	48	60	94	15°	10°
177 E	Schaublin F58	3-52	7-36	7-44	58	70	94	15°	10°
185 E	Schaublin F66	3-60	9-40	9-50	66	84	110	15°	10°
190 E	Traub TBH80	60-80	-	-	88	106	115	15°	

# Upínací kleštiny pro vícevřetenové automatické soustruhy



Objednací čísl	0	Rozsah upínacího otvoru			d	D	L	K	1	α	d,
		Ø	4 hr	6 hr							
ČSN 242155	vel. 25	6-25	-	6-22	42	52	130	20	25	15°	M 39x1,5
ČSN 242155	vel. 40	12-42		12-36	60	78	170	34	33	15°	M 56x1,5
4-1489	AN 6/25	10-25			42	50	130	18,5	34	15°	M 38x1,5
4-1537		-	-	9-22	42	50	130	18,5	34	15°	M 38x1,5
4-1735	AN 6/40	15-48	200		60	81	145	43	27	15°	M 56x1
4-1736		-	-	14-36	60	81	145	43	27	15°	M 56x1
2-1668	AN 6/63	17-65		-	85	108	210	42	38	15°	M 80x1,5
2-1669		-	-	14-55	85	108	210	42	38	15°	M 80x1,5


## Upínací kleštiny pro hrotové soustruhy a brusky



Objednací číslo	)	Rozsah upínacího otvoru	d	D	L.	1	α	d
		Ø						
ČSN 242145	vel. 10	2-13	15	23	67,5	18	15°15′	M 15x1,5
ČSN 242145	vel. 25	2-26	32	40	85	20	15°15	M 32x1,5
ČSN 242147	vel. 16	2-16	20	28	83	22	15°15′	M 20x1,5
ČSN 242147	vel. 20	2-20	24	34	97	25	15°15′	M 24x1,5
16023	F 807	0,8-13	15	23	67,5	18	20°	Tr 15x20/1°
16031	F 856	0,8-17	20	26	74,5	20	15°	M 20x1,5
16051	F 816	0,8-22	28	36	106	25	18°	Tr 27x20/1°


Objednací č	íslo	Rozsah upínacího otvoru	d	D	L	α	d <sub>s</sub>
		Ø					
302 E	B 8	2-4	8	12,7	35	20°	W6,85x40 Gg
318 E	W 12	2-7	12	16	45,6	15°	S 11,75x1,25
319 E	K 12	2-10	12	18	62,2	20°	Tr 12x1
324 E	B 15	2-13	15	21,5	56,6	20°	M 13x 1
349 E	W 20	2-20	20	26,3	73	15°	S 20x1,667
351 E	K 20	2-17	20	28	83	20°	Tr 20x1,5
355 E	L 20	2-18	20	28	123	17,5°	S 19,7x2
358 E	B 23	2-20	23	32	87,1	20°	21,2x1
359 E	K 23	2-20	23	32	94,6	20°	Tr 23x1,5
362 E		2-20	25	34	89	15°	21,2x1
363 E	B 25	2-22	25	33,5	88,5	16°	M 23x1
364 E	W 25	2-22	25	33,7	98	15°	S 25x15 Gg
366 E	W 28	2-25	28	36	108,3	18°	Tr 27x20 Gg
367 E	K 28	2-24	28	38	105	20°	Tr 28x1,5
385 E	5 C	2-26	31,75	37,2	88	10°	1,245"x20 Gg
3713 E	B 32	3-32	32	40	100	15°	S 29,7x15 Gg
386 E	K 32	2-29	32	45	115,6	20°	Tr 32x1,5
390 E		3-49	47	60	114,7	20°	Tr 47x1,5

#### Upínací kleštiny stupňovité na vnější upínání pro soustruhy




Objednací číslo		Rozsah upínacího otvoru	h	h1	d	D	L	1	α	β	d,
		Ø	1								
24001 MN 810	vel. 5	40-10	2,5	1,9	10	44	95	15	19°40′	42°	M 9,15x1
	vel. 4	39-14	2,5	1,9	10	44	95	15	19°40′	42°	M 9,15x1
	vel. 3	38-13	2,5	1,9	10	44	95	15	19°40′	42°	M 9,15x1
	vel. 2	37-12	2,5	1,9	10	44	95	15	19°40′	42°	M 9,15x1
	vel. 1	36-11	2,5	1,9	10	44	95	15	19°40′	42°	M 9,15x1
3-1193	vel. 1	75-35	2,5	2,1	32	92	120	22	20°	50°	M 32x1,5
	vel. 2	76-36	2,5	2,1	32	92	120	22	20°	50°	M 32x1,5
	vel. 3	77-37	2,5	2,1	32	92	120	22	20°	50°	M 32x1,5
	vel. 4	78-38	2,5	2,1	32	92	120	22	20°	50°	M 32x1,5
	vel. 5	79-39	2,5	2,1	32	92	120	22	20°	50°	M 32x1,5

# Upínací kleštiny stupňovité pro vnitřní upínání pro soustruhy




Objednací čísl	0	Rozsah upínacího otvoru	h	h1	d	D	L		α	d,
		Ø								
23001 MN 811	vel. 5	6-46	2,5	2,5	10	46	100	15	20°	M 9,15x1
	vel. 4	7-47	2,5	2,5	10	47	100	15	20°	M 9,15x1
	vel. 3	8-48	2,5	2,5	10	48	100	15	20°	M 9,15x1
	vel. 2	9-49	2,5	2,5	10	49	100	15	20°	M 9,15x1
	vel. 1	10-50	2,5	2,5	10	50	100	15	20°	M 9,15x1
3-1192	vel. 1	20-60	2,5	2,5	32	69	117	22	20°	M 32x1,5
	vel. 2	21-61	2,5	2,5	32	69	117	22	20°	M 32x1,5
	vel. 3	22-62	2,5	2,5	32	69	117	22	20°	M 32x1,5
	vel. 4	23-63	2,5	2,5	32	69	117	22	20°	M 32x1,5
	vel. 5	24-64	2,5	2,5	32	69	117	22	20°	M 32x1,5

#### Upínací kleštiny pro revolverové soustruhy




Objedna	cí číslo	Rozsah upi	nacího otvoru		d	D	L	K	α
		Ø	4 hr	6 hr					
3-1559	RP 142	8-50	-	-	62	78	76	56	12°30′
3-1560	RP 143	-		8-41	62	78	76	56	12°30′
3-1561	RP 144	-	10-35	-	62	78	76	56	12°30′
3-1654	SPRY 25NC	6-25	-	-	34	44	38	28	14°02′
3-1655			-	8-22	34	44	38	28	14°02′
3-1656		-	8-18		34	44	38	28	14°02′
3-1670	SPS 25NC	20-60	-	-	74	96	75	57	14°02′
3-1671		-	-	17-50	74	96	75	57	14°02′
3-1672		-	18-40	-	74	96	75	57	14°02′
3-1673	SPRY 40NC	8-40		-	57	72	58	44	14°02′
3-1674			-	8-36	57	72	58	44	14°02′
3-1675			10-30	-	57	72	58	44	14°02′
3-1676	SRU 32NC	8-32	-	-	47	60	50	38	14°02′
3-1677			-	8-27	47	60	50	38	14°02′
3-1678		-	10-22	-	47	60	50	38	14°02′

#### Upínací kleštiny pro frézky



Objednací číslo		Rozsah upinaciho otvoru	d	D	L	1	К	α	β	d,
		Ø								
4-1613	FN 40	0,8-2,9	17,4	31,75	70	24	34	8°20′	10°	M 12
4-1614		3-16	17,4	31,75	70	24	34	8°20′	10°	M 12
4-1615	FN 40	4-25	25,3	44,45	95	30	50	8°20′	10°	M 16


## Podávací kleštiny na vnitřní podávání pro jednovřetenové automatické soustruhy



Objedna	cí číslo	Rozsah upi	nacího otvoru		D D	đ	L	l l	d,
		Ø	4 hr	6 hr					
4-1351	103 101	3-18	<b>.</b> ₹8	-	24	22	80	10	M 22x1 L
4-1352		-	6-12	6-15	24	22	80	10	M 22x1 L
4-1373	103 102	3-22	1.0	-	29	27	90	13	M 27x1 L
4-1374			6-15	6-19	29	27	90	13	M 27x1 L
4-1480	103 103	6-36	-		42	41	110	13	M 40x1 L
4-1481		-	6-25	6-30	42	41	110	13	M 40x1 L
4-1484	103 204	7-42	120		50	48	125	14	M 48x1 L
4-1485			7-30	7-36	50	48	125	14	M 48x1 L
3-1323	103 105	15-50	-		60	58	140	15	M 58x1,5 L
3-1324		-	15-36	14-41	60	58	140	15	M 58x1,5 L
51009	Uah 12	2-12	5-8	5-10	18	16	63,5	10	M 16x0,75
51018	Uah 20	2-20	6-14	6-17	26	24,5	88	12	M 24x1
51028	Uah 40	3-40	3-25	3-34	46	44,5	123	16	M 43x0,75


Objednací číslo		Rozsah upínacího otvoru			D	d	L .	d,
		Ø	4 hr	6 hr				
220 E	Schaublin A24	3-18	4-12	4-15	24	22	85	M 22x1L
236 E	Schaublin A30	3-24	4-16	4-21	30	29	95	M 28x1L
237 E	Schaublin A31	3-25	4-17	4-21	31	29	90	M 29x1L
254 E	Schaublin A42	4-36	4-25	4-30	42	40,5	116	M 40x1L

### Podávací kleštiny na vnější podávání pro jednovřetenové automatické soustruhy




Objednací číslo		Rozsah upínacího otvoru		D	d	L	1	d,	
		Ø	4 hr	6 hr					
4-1357	104 101	19-22		-	35	30	90	11	M 30x1,5
4-1358			12-15	14-19	35	30	90	11	M 30x1,5
4-1394	104 102	23-28	2.0	-	42	35	100	13	M 35x1,5
4-1395			16-19	20-24	42	35	100	13	M 35x1,5
4-1482	104 103	32-42	-		60	50	140	15	M 50x1,5
4-1483		-	25-30	30-36	60	50	140	15	M 50x1,5
4-1486	104 204	40-50	140	-	70	60	155	16	M 60x1,5
4-1487		1	30-35	36-41	70	60	155	16	M 60x1,5
3-1332	104 105	52-60	-	-	78	70	142	16	M 70x1,5
3-1359		-	36-42	46-50	78	70	142	16	M 70x1,5
53008	Uam 20	15-26	10-18	15-22	40	36	95	18	M 33x1,5
53011	Uam 40	20-46	20-32	20-40	62	55	135	22	M 54x1,5

## Podávací kleštiny na vnitřní podávání pro vícevřetenové automatické soustruhy




Objednací číslo	Rozsah upínacího otvoru			D	L	T	d,
	Ø	4 hr	6 hr				
ČSN 242156 vel. 40	12-42	-	7-36	49,5	142	20	M 48x1,5L
ČSN 242156 vel. 63	17-65		14-55	74	192	25	M 72x1,5L
3-1685 AN 6/25	6-25			31,6	115	12	M 30x1L
3-1686	2	-	4-22	31,6	115	12	M 30x1L



## Vodící pouzdra pro automatické soustruhy

Objednací číslo		Rozsah upínacího otvoru			d	D	L	α	β
		Ø	4 hr	6 hr					
4-1700	105 101	15-17	-	-	18	22	8		60°
4-1701		3-14	-	-	18	22	17	90°	60°
4-1702			5-12		18	22	17	120°	60°
4-1703			-	5-14	18	22	17		60°
4-1704	105 102	20-21			22	28	8		60°
4-1705		3-19			22	28	20	90°	60°
4-1706			5-14		22	28	20	120°	60°
4-1707			1-	5-17	22	28	20		60°
4-1548	106 103	6-36	-		42	47	28	90°	
4-1549		-	6-25	6-30	42	47	28	120°	120°
4-1551	106 204	7-42			50	57	28	90°	-
4-1552		-	7-30	7-36	50	57	28	120°	120°
4-1325	106 105	15-50	-	-	56	65	32	90°	-
4-1326		-	15-35	14-41	56	65	32	120°	120°
71007	Uaj 20	2-17	5-12	5-14	20,5	30	20	90°; 120°	
71011	Uaj 40	2-36	10-25	10-13	40,2	51,5	20	90°; 120°	



## Upínací pouzdra pro nástroje

Objednací číslo		Rozsah upínacího otvoru	d,	D	d	L	
		Ø					
73002	Uae 15	0,8-13	15	20	18	23	
73003	Uae 18	0,8-16	18	23	21	25	
73004	Uae 25	0,8-20	25	30	28	33	

