MI TEC498 | Página 1/1
Sessão 3 Data 04/12/2014
Tutor Afransserai Dias Sec. Mesa Filipe Boaventura
Coordenador Lucas Morais Sec. Quadro Odivio Caio



1 Ideias

- Ajustar o barramento da Ula para permitir a saída das flags
- Colocar as flags fora do banco de registradores
- Ajustar o Banco de Registradores para guardar o valor da flag, adicionando um barramento de 5 bits e um sinal de controle.
- Adicionar uma And que será responsável por identificar o salto do BRFL
- Sinais para o MUX de Jump:

- PC++: 000

- Reg: 001

- Imediato: 010

- BRFL: 100

2 Fatos

• Lucas agora faz parte da equipe de testes.

3 Questões

• Não houve questões.

4 Metas

- Fazer o documento de verificação. Jadson, Kelvin, Lucas e Odivio.
- Fazer os test benches. Grupo Verde.
- Refatorar Casos de Uso: Eliminar Repetição. Odivio
- Atualizar Datapath para o BRFL. Odivio
- Refatorar mux de desvio e controlador para os flags e o BRFL. Victor
- Atualizar Tabela de Sinais do Controlador. Victor
- Modificar no RTL o mux control_alu_data para permitir a gravação da flag. Victor
- Modificar RTL do Banco de Registradores para possibilitar a saída da flag. Modificação do barramento do write data. Adicionar extensor de sinal para efetivar a gravação da flag. Diego