

seuil critique $\kappa^* = 0,38$

Les pannes s'ajoutent
au déclin

La récupération les absorbe
effort supplémentaire inutile

Ce que sont plausiblement
les accélérateurs

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

Rendement de cannibalisation κ : réparations par unité morte