

Eight Discipline Report (8D Report)

To: 8D report No.: CPCQ20230817

From: Chicony Power Technology RMA claim No.: N/A

CC: N/A Chicony P/N: A065RP25P-HW01

Submit date: 2023/09/02 update Product description: 65W adapter

Receive date: 2023/08/16 Defect D/C or Lot No.: 2023/06

Subject: 浪湧電流擊穿 BD1 導致 Adapter F1 Open 無法充電

D1.) 問題解決成員:Use Team Approach 主持者 (Team Leader): Henry_Zhang 內部成員 (Internal Team Members):

CQS	Sunny_Dang
MFG	Ice_Liu
IPQC/QE	BL_Zhang
PE	XP_Zhao
IE	Hunter_Liao
SQE	Yanlan_Qin
RD	Brandon_Lo

外部成員 (External Team Member):

NA

D2.)問題說明:Problem Description:

(Note: Use who, what, when, where, why, how, how many to specify the Customer's problem.)

2023/08/14, 客戶反饋 65W Adapter 無法充電*1pc.

Customer P/N: L65505-002

CPT P/N: A065RP25P-HW01-0C

Defect S/N: WJEKF0CGCI7KRB

Defect D/C: 2023/06/16

65W STORY ST

D3.)內部或客戶的暫時解決辦法及實施日期:Implement and Verify Containment Action:

(Note: Internal / external containment action effectiveness and date.)

1. 將樣品交換回 Chicony(Chongqing)進一步分析.

Date: 2023.08.16

Chicony Power Technology Co., Ltd. 群光電能科技股份有限公司

Address: 29F, No. 69, Sec. 2, Guangfu Rd., Sanchong Dist., New Taipei City 241, Taiwan

新北市三重區光復路二段 69 號 29 樓



D4.)不良原因確認: Define and Verify Root Causes:

(Note: Identify and verify all suspect causes, which needs explain why the problem occurred.)

1. SFCS 生產記錄

根據產品 S/N,查詢廠內 SFCS 記錄正常.

出1	貨序號	號	✓ WJEI	KFØCGCI7KR	В	□ 欄寬目	自動調整		
工具	· 單类質型	型	MBN2451	1022750 10 25PHW010C		客戶名稱 途程名和 生產線別 規格	Bj Assy-	AutoLine+ATE3_A0: L05	ī
機和服え	重		N/A			狀態 下道工序	PASS	complete	
客月	⇒序装	號1	WJEKF00	GCI7KRB		客戶序	常2 N/A		
包勢	垮作 第	業資訊						出貨作業資訊	
彩倉	虎		5100077					客戶 保固期 出貨地	
个线 型	ex sure								
	4	維修	抽驗		物料 錫膏			且基本物料	L II D COM
	生生	產條碼		工單	料號	客戶	生產線	制程	狀態
危程	生 生 MBN	產條碼 N24510	22750	工單 MBN24510	料號 A065RP25PHW01	客户 0C	生產線 CPCQ	制程 DIP AOI RE	ок
	生; MBN MBN	產條碼 N24510 N24510	22750 22750	工單 MBN24510 MBN24510	料號 A065RP25PHW01 A065RP25PHW01	客戶 0C 0C	生產線 CPCQ CPCQ	制程 DIP AOI RE ICT	ОК
危程	生; MBN MBN MBN	產條碼 N24510	22750 22750 22750	工單 MBN24510	料號 A065RP25PHW01	客户 0C 0C 0C	生產線 CPCQ	制程 DIP AOI RE	ок
	生 生 MBN MBN MBN MBN	產條碼 N24510 N24510 N24510	22750 22750 22750 22750 22750	工單 MBN24510 MBN24510 MBN24510	料號 A065RP25PHW01 A065RP25PHW01 A065RP25PHW01	客戶 ØC ØC ØC	生產線 CPCQ CPCQ	制程 DIP AOI RE ICT ACT	OK OK OK
	生 生 MBN MBN MBN MBN	產條碼 N24510; N24510; N24510; N24510;	22750 22750 22750 22750 22750	工單 MBN24510 MBN24510 MBN24510 MBN24510	料號 A065RP25PHW01 A065RP25PHW01 A065RP25PHW01 A065RP25PHW01	客戶 9C 9C 9C 9C 9C	生產線 CPCQ CPCQ CPCQ	制程 DIP AOI RE ICT ACT ASSY	OK OK OK
	生 MBN MBN MBN MBN MBN MBN	產條碼 N24510 N24510 N24510 N24510 N24510	22750 22750 22750 22750 22750 22750	工單 MBN24510 MBN24510 MBN24510 MBN24510 MBN24510	率等 A065RP25PHW01 A065RP25PHW01 A065RP25PHW01 A065RP25PHW01 A065RP25PHW01	客戶 9C 9C 9C 9C 9C 9C	生產線 CPCQ CPCQ CPCQ CPCQ	制程 DIP AOI RE ICT ACT ASSY PRE-ATE	OK OK OK OK
	生 生 MBN MBN MBN MBN MBN MBN	產條碼 N24510; N24510; N24510; N24510; N24510; N24510;	22750 22750 22750 22750 22750 22750 22750	工車 MBN24510 MBN24510 MBN24510 MBN24510 MBN24510 MBN24510	率等 A665RP25PHw01 A665RP25PHw01 A665RP25PHw01 A665RP25PHw01 A665RP25PHw01 A665RP25PHw01	8户 9C 9C 9C 9C 9C 9C	生產線 CPCQ CPCQ CPCQ CPCQ CPCQ	制程 DIP AOI RE ICT ACT ASSY PRE-ATE SN CHECK	OK OK OK OK
	生。 MBN MBN MBN MBN MBN MBN	產條碼 N24510 N24510 N24510 N24510 N24510 N24510 N24510	22750 22750 22750 22750 22750 22750 22750 22750	工單 MBN24510 MBN24510 MBN24510 MBN24510 MBN24510 MBN24510 MBN24510	率等 A065RP25PHW01 A065RP25PHW01 A065RP25PHW01 A065RP25PHW01 A065RP25PHW01 A065RP25PHW01 A065RP25PHW01	客戶 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C	生產線 CPCQ CPCQ CPCQ CPCQ CPCQ CPCQ	制程 DIP AOI RE ICT ACT ASSY PRE-ATE SN CHECK HIPOT/GROUNDING	OK OK OK OK
	MBN	產條碼 N24510: N24510: N24510: N24510: N24510: N24510: N24510:	22750 22750 22750 22750 22750 22750 22750 22750 22750 22750	工單 MBN24510 MBN24510 MBN24510 MBN24510 MBN24510 MBN24510 MBN24510 MBN24510	#4號 A065RP25PHW01 A065RP25PHW01 A065RP25PHW01 A065RP25PHW01 A065RP25PHW01 A065RP25PHW01 A065RP25PHW01 A065RP25PHW01	客戶 9C 9C 9C 9C 9C 9C 9C 9C 9C 9C	生產線 CPCQ CPCQ CPCQ CPCQ CPCQ CPCQ CPCQ CPCQ	制程 DIP AOI RE ICT ACT ASSY PRE-ATE SN CHECK HIPOT/GROUNDING FINAL-ATE1	OK OK OK OK OK
林袋 植	######################################	產條碼 N24510: N24510: N24510: N24510: N24510: N24510: N24510: N24510:	22750 22750 22750 22750 22750 22750 22750 22750 22750 22750 22750	T工單 MBN24510 MBN24510 MBN24510 MBN24510 MBN24510 MBN24510 MBN24510 MBN24510 MBN24510	#平號 A065RP25PHW01 A065RP25PHW01 A065RP25PHW01 A065RP25PHW01 A065RP25PHW01 A065RP25PHW01 A065RP25PHW01 A065RP25PHW01 A065RP25PHW01	客户 9C 9C 9C 9C 9C 9C 9C 9C 9C 9C	生產線 CPCQ CPCQ CPCQ CPCQ CPCQ CPCQ CPCQ CPCQ	制程 DIP AOI RE ICT ACT ASSY PRE-ATE SN CHECK HIPOT/GROUNDING FINAL-ATE1 FINAL-ATE2	ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК

2. 不良確認

檢查 adapter 外觀無異常;通電測試無輸出.





3. 不良分析

3.1. 開殼檢查零件面及錫面無異常.

Chicony Power Technology Co., Ltd. 群光電能科技股份有限公司

Address: 29F, No. 69, Sec. 2, Guangfu Rd., Sanchong Dist., New Taipei City 241, Taiwan


新北市三重區光復路二段 69 號 29 樓








3.2.逐次量測錫面各個零件,發現 BD1 短路,F1 開路.







3.3.取良品 BD1、F1 更換在不良 adapter.通電測試輸出正常.

	T DDIVIT XIXI	adapter, &			
Spec	4.75~5.25V	8.55~9.45V	11.40~12.60V	14.25~15.75V	19.0~21.0V
Output					
	4.9812V	8.7973V	11.801V	14.868V	19.730V

綜上所述: BD1,F1 fail 造成產品無輸出.

Location:BD1 Material:41011030800120HF Vendor:Yang Jie

Location:F1 Material:847T3122PSV1LF Vendor:WALTER


Chicony Power Technology Co., Ltd. 群光電能科技股份有限公司

Address: 29F, No. 69, Sec. 2, Guangfu Rd., Sanchong Dist., New Taipei City 241, Taiwan

新北市三重區光復路二段 69 號 29 樓



4. 用魚骨圖的方法分析影響 BD1、F1 的因素.



調查不良品工單(MBN24510)生產記錄,確認以上項目,將原材送廠商分析. (F1 為 SMT RI 值件,BD1 為手插.)

- 4.1.1.Man:查核作業員正確佩戴靜電環;
- 4.1.2.Man:查核作業員按 WI 作業.

AI&RI 巡迴日報:

GERN II

NEONY .	AI&RI 巡回日報							
B網/版本: Ac/487	北P flue Loc 班別: B. 線別: RZ(3)	I# MBI	N245fox	批量 化	k 油等	6月 1	3 ₪	
70	(A)	38:9F40:90	10:00-12:00	12:00-14:00-	14:00-16:00	16:00-18:00	18:00-29:00	ſ
押日	大胆のも	20:00-22:00	22:00-00:00	00:00-02:00	02:00-04:00	04:00-06:00	06:00-08:00	
	作業員是否培訓上崗,是否有資格証	ók	ok	тk	nt	ok	ok	l
作業文件查核	作樂員是否按WI作樂	败	e18	旗	ok_	ok	ak	Al&Rl
	WI图示文字是否清楚、正確,且有管制章;手改W/I不超過15天、臨時WI不能超過1星期。	ok	σk	放	办	腴	6k	
			øk	ok	Ab.	A	бb	
R	A TECHNOLOGY 2000 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	・	「現金内容 は	日本	「現金内容 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日	「	2個版本: Jobb P 15	「日本

Al&Rl巡迴日報.p

插組巡迴日報:

Chicony Power Technology Co., Ltd. 群光電能科技股份有限公司

Address: 29F, No. 69, Sec. 2, Guangfu Rd., Sanchong Dist., New Taipei City 241, Taiwan

新北市三重區光復路二段 69 號 29 樓







插組巡迴日報.pdf

- 4.2.1.Machine:工作臺面有靜電接地、機器設備有接地;
- 4.2.2.Machine:核查設備及測試程式;
- 4.2.3.Machine:接地線接地電阻正常;
- 4.2.4.Machine:離子風機正常.

AI&RI 巡迴日報:

	L			(T				
4		是否有適合該機種生產的程式及程式版本	øk	øk	ok	财	TX.	ok
5		設備必須接地,機器設備是否在校驗期內,有無點檢保養更新記錄	øk	øk	OK.	Sk	ek	ok

插組巡迴日報:

ESD查核	靜電環是否正確佩戴且警報器是否打開(靜電環金廳面緊貼皮膚,鍔魚平齒夾在ESD 線上),且有更新的點檢	~	~	~	~	~
	工作台面與放置物料台面有無靜電扣並接地、靜電作業台面是否經過點檢且標識 記錄	~	~	*	~	~
	ESD報警器是否有效(如不良是否亮紅燈並發出警鳴聲),並貼上不良標籤	Y	Y	~	~	~
	機器设备是否接地(電烙鐵、電動起子、點膠機、ICT、AOI、ACT、ATE、自動 焊錫機、自動彎腳機等)	*	~	~	~	~
儀器設備治工: 核	^{具查} ICT/ ACT& OVP测试下压后不可碰到零件,PCB板是否平整	~	~	~	~	~
儀器設備治工: 核	具查 ICT/ACT&OVP测试下压后不可碰到零件,PCB板是否平整 機器設備及治具是否在校驗期內,且有點檢保養更新之記錄,治工具是否與WI一 致	~	*	*	*	~
儀器設備治工: 核	機器設備及治具是否在校驗期內,且有點檢保養更新之記錄,治工具是否與WI一	*	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	· ·
儀器設備治工: 核	機器設備及治具是否在校驗期內,且有點檢保養更新之記錄,治工具是否與WI一致	* * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	~ ~ ~	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

 Θ

Θ

 Θ

 Θ

 Θ

手插組裝段接地線接地電阻測試記錄:

Chicony Power Technology Co., Ltd. 群光電能科技股份有限公司


過爐後冷卻風扇是否開起,并能直接吹到產品上

超音波铆合机参数是否有上传SFCS,上传是否正常 自動點膠機出膠量及點膠位置是否一致,並符合WI膠量重量

Address: 29F, No. 69, Sec. 2, Guangfu Rd., Sanchong Dist., New Taipei City 241, Taiwan

新北市三重區光復路二段 69 號 29 樓





離子風機點檢記錄:



4.3.1.Method:各站別均有生產機種對應的 WI.

AI&RI 巡迴日報:

機種:	名稱/版本:Aols Ri	プソアー flue Loc 班別: B . 線別: RZ(3)	工單:100%	N245/01	排量报	ok Jorge	69 1	3 ⊞
序號	項目	具體內容	20:00-22:00	22:00-00:00	12:00-14:00 00:00-02:00	14:00=16:00 02:00-04:00	16:00-18:00 04:00-06:00	18:00-29:00 06:00-08:00
		作業員是否培訓上崗,是否有資格証	ok	ok	ρά	败	ok	ok
1	作業文件查核	作業員是否按WI作業	败	e18	ok	ok	вk	øk
		WI國示文字是否濟楚、正確,且有管制章;手改W/I不超過15天、臨時WI不能超過1風期。	ok	ek	σk	1/2	ER	ok.

插組巡迴日報:

總覽 第	一時段	第二時段	第三時段	第四時段	第五時段					
項目	具體內	容				08:00- 10:00	10:10- 12:00	13:00- 15:00	15:10- 17:20	18:00- 20:00
作業文件查核	是否有	生產機種對應的V	V/I且按頁次排列]无有漏頁次		~	~	~	~	~
	WI是否	列出所使用的零	件或間接材料(約	\$號、描述、位置	[等)	~	~	~	~	~
	員工自	我點檢表是否按問	寺填寫			~	~	~	~	~
	willa	文字是否语举 日	右管制音·手改V	VI不能超過15天	,臨時WI不能超過1星期	~	~	~	~	~

4.4.1.Environments:核查車間溫濕度在規格內;

4.4.2.Environments:工作檯面無雜物.

AI&RI 巡迴日報:

Chicony Power Technology Co., Ltd. 群光電能科技股份有限公司

Address: 29F, No. 69, Sec. 2, Guangfu Rd., Sanchong Dist., New Taipei City 241, Taiwan

新北市三重區光復路二段 69 號 29 樓



7 車間温度宣核 車間温度是否在規格 (21 ± 4 °C) 内・測度是否在 (50 ± 20 RH%) 内・22 567 23 5

插組巡迴日報:

6S 工作臺面上無錫珠錫濟,零件腳,紙皮等雜物

4.5.1.Materials:核查物料無誤;

4.5.2.Materials:將不良 BD1 送廠商分析,對比不同試驗條件的失效模式,樣品與模擬正向浪湧的失效模式 相似.從晶片的失效模式來看,屬於電流擊穿.在應用過程中受到過電應力衝擊,導致擊穿失效.

Materials:將不良 F1 送廠商分析,FUSE 異常超載電流,導致正常斷開.

AI&RI 巡迴日報:

⊢	-			V->	y.z.s	V V7	A=>	<u> </u>	
	٠,	物料香椒	所用物料(環保物料料號最後兩碼為LP或HP有無標示料號,實物與WIXBOM一致,且按要求放置	08L	e k	ok.	vB.	øk	ok .
	,	·	所有靜電敏觀材料是否使用防靜電容器儲存或用防靜電袋包裝,靜電作業台面是否經過點檢	øk	ok	ok	ek '	øk	δK

插組巡迴日報:



5. 生產及維修記錄

5.1.查詢不良品所在工單 MBN24510 的維修記錄,無 BD1,F1 不良.

D5.)改善措施: improvement measure:

(Note: Be make sure the corrective actions is effective in process as well as able to fix the customer complaint problem)

1.將不良 BD1 送廠商分析,對比不同試驗條件的失效模式,樣品與模擬正向浪湧的失效模式相似.從晶片的失效模式來看,屬於電流擊穿.在應用過程中受到過電應力衝擊,導致擊穿失效.



BD1-Yang Jie-A065RP25P-F

Owner: Yang Jie

2.將不良 F1 送廠商分析,FUSE 異常超載電流,導致正常斷開.

Chicony Power Technology Co., Ltd. 群光電能科技股份有限公司

Address: 29F, No. 69, Sec. 2, Guangfu Rd., Sanchong Dist., New Taipei City 241, Taiwan

新北市三重區光復路二段 69 號 29 樓





F1-WALTER-A06 5RP25P-HW01-T

Owner: WALTER

D6.)改善措施實施日期:Implement Permanent Corrective Actions:

(Note: Be provide the phase-in date or lot# of corrective actions implementation in process)

NA

D7.)預防再發生措施:Prevent Recurrence:

(Note: Modified the management, operating systems, practices, and procedures to prevent recurrence for the problems as well as lessons learned cases.)

QIT members and IPQC will continue trace this issue day by day.

D8.)確認並感謝問題解決成員:Check and Congratulate the Team:

(Note: Recognize the collective efforts of the team.)

Thanks to all QIT members.

Signature Team Leader: Henry_Zhang

Name - Title

Signature by Approver: Roy_Tsai

Name-Title

Chicony Power Technology Co., Ltd. 群光電能科技股份有限公司

Address: 29F, No. 69, Sec. 2, Guangfu Rd., Sanchong Dist., New Taipei City 241, Taiwan

新北市三重區光復路二段 69 號 29 樓