



ВИТЯГ
з Реєстру БУДІВЕЛЬНОЇ діяльності
щодо інформації про технічне обстеження
Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва

Реєстраційний номер документу:

Статус документа: Діючий

Загальна інформація

Документ	
Організація, що видала	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТВІЙДІМ" (41104553)
Сертифікований експерт	КОНОПЛЯНИК НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА (АЕ 002558)
Тип звіту	Висновок про технічний стан несучих конструкцій за матеріалами обстежень (у випадку реконструкції та капітального ремонту)
Тип обстеження	Попереднє
Тип висновку	Позитивний
Коротка рецензія	

Адреса

Адреса	Адреса згідно експериментального порядку	Наказ
	не присвоювалась	не призначалась

Інформація про замовників

Безпосередні замовники

Назва	Контакти	Місце реєстрації	Нотаріальна згода	Повірені
			є замовником	Не зазначено
			є замовником	Не зазначено

Об'єкти будівництва

Об'єкт	ТЕП				
2 Тип: Квартира Вид будівництва: Реконструкція без зміни зовнішніх геометричних розмірів Поверх: 1 Рік початку будівництва: 2025 Рік завершення будівництва: 2026	Показник	Значення до реконструкції	Значення після реконструкції	Примітка	За чергами і п.к.
	Загальна площа, м2	42.9	42.9		
	Інформація про наявність інженерного забезпечення				
	Показник			Значення	
	Опалення			Централізоване	
	Водопостачання			Так	
	Каналізація та водовідведення			Центральна	
	Газопостачання			Так	
	Електропостачання та освітлення			Так	
	Конструктивні елементи				
	Фундаменти				

Тип фундаменту	Глибина закладання, м	Ширина, м	Протяжність, погонних метрів
Стрічковий (Залізобетон)			

Перекриття

Перекриття (покриття) тип	Товщина перекриття, м	Площа, кв. метрів
міжповерхові (Залізобетон)		

Підлога

Підлога тип	Площа, кв. метрів
першого поверху (Плитка)	

Характеристики Інженерних мереж

Відповідальні особи

№п/п	Посада	ПІБ, Сертифікат	Контактний телефон	Найменування документа про призначення	Номер документа про призначення	Дата документа про призначення
1	Експерт з Технічного обстеження	КОНОПЛЯНИК НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА (АЕ 002558)	+38(096)-012-14-44	Трудовий договір	08/21	02.08.2021

Попередні обстеження об'єкта

Інформацію не зазначено

Результати технічного обстеження

№п/п	Об'єкт	Назва та опис недоліку	Елементи будівлі	Можлива причина
------	--------	------------------------	------------------	-----------------

Технічний паспорт

Інформацію не зазначено

Рекомендації щодо усунення недоліків

Інформацію не зазначено

Коментарі

Інформацію не зазначено

Відповідальна особа			КОНОПЛЯНИК НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА		
(посада)			(підпис)		
			(прізвище, ім'я, по батькові)		
Директор ТОВ "ТвійДім"			КОНОПЛЯНИК ДЕНИС МИКОЛАЙОВИЧ		
(посада)			(підпис)		
			(прізвище, ім'я, по батькові)		

Документ створено
в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва.
Дата створення: 02.04.2026



Технічне обстеження

Реєстраційний номер	
Редакція документа	№ 1 від 2.04.2026
Статус документа	Діючий
Дата формування до підпису	02.04.2026

Перелік підписантів

1. КОНОПЛЯНИК НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА ,Відповідальна особа
2. КОНОПЛЯНИК ДЕНИС МИКОЛАЙОВИЧ ,Директор ТОВ "ТвійДім"



ТОВ "ТвійДім"

Україна, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 31А, оф. 38, тел.: (067) 904 6488

ЗВІТ
ПРО ТЕХНІЧНИЙ СТАН ТА НАДІЙНІСТЬ БУДІВЕЛЬНИХ
КОНСТРУКЦІЙ

об'єкта: Реконструкція квартири під магазин продовольчих та непродовольчих

]

;

Виконавець: Конопляник Наталія Олександрівна

/сертифікат АЕ №002558/

м. Київ

2026

Список авторів:

1. Експерт з технічного обстеження (сертифікат відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг), пов'язаних зі створенням об'єкта архітектури, – експерта (інженера) з технічного обстеження виданого Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Атестаційною архітектурно-будівельною комісією серія АЕ №002558 від 17.07.2013 р. Конопляник Наталія Олександрівна.
2. Директор ТОВ "ТвійДім" Конопляник Денис Миколайович.

1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

- І
- а
- Е
- Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю "ТвійДім", експерт з технічного обстеження Конопляник Наталія Олександрівна
- Дата обстеження: 02 квітня 2026 року

2. ПІДСТАВА ДЛЯ ВИКОНАННЯ РОБІТ

- Обстеження виконано відповідно до вимог:
 - ДБН В.1.2-14:2018 "Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель і споруд";
 - ДБН В.2.2-9:2018 "Громадські будинки та споруди. Основні положення. Зі Зміною № 1";
 - ДБН В.2.2-15:2019 "Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення. Зі Зміною № 1";
 - ДСТУ-Н Б В.1.2-18:2016 "Настанова щодо обстеження будівель і споруд для визначення та оцінки їх технічного стану";
 - інших чинних нормативних документів України.

3. КОРОТКА ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ'ЄКТА

- Тип будинку: панельний
- Поверховість: 5 поверхів
- Рік будівництва: 1963
- Загальна площа квартири: 42,9 м²
- Несучі конструкції:
 - фундаменти – стрічкові, залізобетонні;
 - стіни – керамзитобетонні панелі;
 - перекриття - залізобетон

4. ОПИС ПРОВЕДЕНОГО ОБСТЕЖЕННЯ

- **Візуальне обстеження**

Проведено візуальне обстеження несучих та огорожувальних конструкцій квартири.

Під час обстеження виконано огляд:

- несучих стін
- міжповерхових перекриттів
- внутрішніх перегородок
- вузлів примикання стін та перекриттів
- існуючих віконних прорізів у несучій стіні


Особливу увагу приділено ділнкам, де передбачається влаштування дверних прорізів на місці віконних.

У ході обстеження встановлено:

- видимі дефекти несучих конструкцій (тріщини, відшарування, деформації) – **не виявлено**
- сліди нерівномірних осідань – **відсутні**
- пошкодження панелей або оголення арматури – **не зафіксовано**

Ознак аварійного стану не виявлено. Тріщини, деформації, сліди нерівномірних осідань відсутні. Пошкоджень, що впливають на несучу здатність конструкцій, не зафіксовано. Технічний стан несучих конструкцій оцінюється як **задовільний**.

- **Фотофіксація**





- **Обміри**

Виконано обміри приміщень квартири з визначенням фактичних геометричних параметрів.

Встановлено:

- товщина несучих стін становить 340 мм
- товщина перегородок 130 мм
- висота приміщень 2,52 м

Фактичні розміри відповідають технічній документації, наданій Замовниками, а саме плану квартири технічного паспорту БТІ.

- **Інструментальні дослідження**

Не проводились у зв'язку з відсутністю необхідності. Інструментальні дослідження не проводились у зв'язку з відсутністю видимих дефектів та пошкоджень конструкцій, що впливають на їх несучу здатність.

Візуального обстеження достатньо для оцінки технічного стану конструкцій.

Ділянки влаштування нових дверних прорізів замість віконних підлягають підсиленню відповідно до проектної документації.

5. ТЕХНІЧНИЙ СТАН БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ

Технічний стан будівельних конструкцій визначено за результатами візуального обстеження.

Оцінка стану конструкцій:

Конструкція	Технічний стан	Виявлені дефекти	Висновок
зовнішні стіни	задовільний	пошкодження відсутні	придатні до експлуатації
міжповерхові перекриття	задовільний	пошкодження відсутні	придатні до експлуатації
внутрішні перегородки	задовільний	пошкодження відсутні	придатні до експлуатації
віконні прорізи у зовнішній стіні	задовільний	пошкодження відсутні	можлива заміна на дверні прорізи з підсиленням відповідно до проектної документації

Загальна оцінка:

Технічний стан несучих та огорожувальних конструкцій будівлі оцінюється як задовільний.

Конструкції перебувають у працездатному стані та придатні до подальшої експлуатації.

6. ОЦІНКА ВПЛИВУ РЕКОНСТРУКЦІЙ НА НЕСУЧУ ЗДАТНІСТЬ БУДІВЛІ

Запроектовані роботи передбачають:

- переобладнання існуючих віконних прорізів у зовнішніх стінах під дверні прорізи;
- влаштування входу до нежитлового приміщення через зазначені прорізи;
- демонтаж внутрішніх дверних прорізів.

Виконання робіт у зовнішній стіні здійснюється без збільшення ширини існуючих прорізів, із збереженням основних конструктивних елементів стіни.

Висновок щодо впливу:

Запроектовані роботи:

- не призводять до зниження несучої здатності будівлі;
- не впливають на загальну просторову жорсткість конструктивної системи будинку;
- не створюють загрози для безпечної експлуатації будівлі.

7. ВИСНОВОК

За результатами проведеного обстеження встановлено:

- технічний стан будівельних конструкцій – задовільний;
- несучі конструкції не мають пошкоджень, що впливають на їх надійність;
- будівля придатна до подальшої експлуатації.

Загальний висновок:

товарів, що передбачає переобладнання віконних прорізів у дверні, демонтаж внутрішніх дверних прорізів, є технічно можливою та допустимою за умови виконання робіт відповідно до проектної документації.

Запроектвані заходи не призведуть до зниження надійності та безпеки будівлі.

Виконавець -

Н.О. Конопляник

(підпис, дата)

(ініціали, прізвище)

М.П.

Директор

Д.М. Конопляник

(підпис, дата)

(ініціали, прізвище)

М.П.

Схема розташування об'єкта (М 1:500)

