



INGENIERO O TECNICO RESPONSABLE



REPORTE DE SERVICIOS

Nº 26770

03			
F	ECHA	C. LEWY	
1	PISK	NO	2000

SC-CER571237 CO-SC-CER571237			Carrera 27 No. 15-24 - C	Celular: 317 750 8140			
NOMBRE INGENIERO O TECNICO: Seban 1	Berrinder		www.laboratoriot	nometrical.com			
EMPRESA: Coccom SSOnai	327 (2011-3						
SEDE: Brenquentiro							
NOMBRE DEL EQUIPO: Funenciscopio							
MARCA: Lord							
MODELO: Adulla/ pedicitico: UBICACIÓN: Post consulto.		SERIE: NO	codigo: No regist	YC1			
	DUCTRIAL	FOUIDO DE CO					
EQUIPO BIOMEDICO:	DUSTRIAL: OTRO:	EQUIPO DE CO	MPUTU:				
MANTENIMIENTO PREVENTIVO:		MANTENIMIENTO	CORRECTIVO:				
DIAGNOSTICO:	VERIFICACIÓN:		INSTALACIÓN	i: 📖			
PROBLEMA PRESENTADO: SIO GIUCI)							
ACTIVIDADES							
Bueno Regular M	alo N/A	Revision	deneral del equi	PO			
Revisión Aspecto Físico del Equipo:			isich general del equipo				
Revisión Condiciones Ambientales: SI NO N/A Veusión de givas, 700 de giv							
npieza Interna del Equipo: SI NO N/A membranas y ascs.							
Limpieza Externa del Equipo: SI NO NO	N/A	prebas de funcionamiento					
Pruebas de Funcionamiento: SI NO N/A Limpeta y desinfección genación.							
Lubricación Partes: SI NO NO	N/A						
VERIFICACIÓN METROLOGICA							
Valor Muestra 1	Muestra 2	Muestra 3	Promedio	Error			
P	EDITECTO	UTILIZADO)C				
DETALLE	EPUESTUS	UTILIZADO	REFERENCIA	CANT			
Pur de collucu			THE ENERGY				
Par as chow		1					
			- 44				
OBSERVACIONES:							
EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE: SI NO							
Nindura,							
DOCUMENTO CONTROLADO, PROHIBIDA SU BERRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL SULAUTORIZACIÓN. V.02							
Security Configuration of the Vide							
Ing. Esteban Benavides RH 201907 - 398							
RH 201907 - 398			- June	'			

FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCION