REGISTRO DE SERVICIO

CR







SC-CER571237

CO-SC-CER571237

REPORTE DE MANTENIMIENTO					
NOMBRE INGENIERO O TECNICO Diego Fernando Melo Arevalo Covernsianar ips SEDE Hospital San José de Toguerres					
EMPRESA CODEMINANCI IPS					
SEDE Hospital San José de l'éguerres					
INFORMACION DEL EQUIPO					
NOMBRE DEL EQUIPO Tel mahigrómetro					
MARCA	HTC-1°				
MODELO		Oigitul SERIE			
UBICACION UK BENUAS - cuarto de medicam CÓDIGO					
TIPO EQUIPO		Blomedico			
TIPO DE SERVICIO:	Preventivo Instalación			nóstico amiento	Otro
TIPO FALLA					
	Mal uso	Consumil	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		Hidráulica
	Électrónica	Sofware Eléctrica	☐ Acces ☑ Deter		Otra
	Óptica		₽ Detel	1010	
PROBLEMA PRESENTADO:					
ACTIVIDADES Prueba Funcional Inicial. Verificación Sistema Óptico. Rutina de Mantenimiento					
Prueba Funcional Inicial. Revisión Aspecto Físico del Equipo. Revisión Condiciones Ambientales. Verificación Sistema Electrónico. Verificación Sistema Electrónico. Verificación Sistema Hidráulico. Verificación Sistema Neumático. Verificación Sistema Neumático. Verificación Sistema Mecánico.					
VERIFICACIÓN METROLÓGICA					
Valor Normal			Valor Medido		
REPUESTOS UTILIZADOS					
Detalle			erencia		Cantidad
Sensor de humedad		HTC	-1		1
OBSERVACIONES					
EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE: SI NO					
Boiled outer					
INGENIERO O TÉCNICO RESPONSABLE FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCIÓN					

Carrera 27 No. 15-24 - 🕜: 317 7508140 - 312 6300035 biometrical.pasto@gmail.com www.laboratoriobiometrical.com.co

