REGISTRO DE SERVICIO

FECHA:

Seguridad y confianza por la vida





CO-SC-CER571237

REPORTE DE MANTENIMIENTO			
NOMBRE INGENIERO O TECNICO Diego Fernando Melo Arévalo EMPRESA Cooemssanar 105			
EMPRESA	Coomssanar 1PS		
SEDE Hospital san José de Togverier			
INFORMACION DEL EQUIPO			
NOMBRE DEL EQUIPO TOnendoscopio			
MARCA	Welch allyn		
MODELO	SO79-135 SERIE NO registra		
UBICACION	Hospitalización 2º	piso código No regustia	
TIPO EQUIPO	Blomédico		
TIPO DE SERVICIO: Preve	=		
TIPO FALLA			
Ninguno Mal uso	Consumil		
Operativa Electrón	ca Sofware		
Neumática Óptica			
PROBLEMA PRESENTADO: Membrana No funcional			
ACTIVIDADES Prueba Funcional Inicial. Verificación Sistema Óptico. Rutína de Mantenimiento			
Revisión Condiciones Ambientales. Verificación Sistema Electrónico. Verificación Sistema Hidráulico. Verificación Sistema Neumático. Verificación Sistema Mecánico. Limp Verificación Sistema Mecánico. Lubi	cación Sistema Electomecánico. cación Sistema Vapor. cación Sistema Operativo. ieza Interna del Equipo. ieza Externa del Equipo. cación de partes. bas de Funcionamiento.	Desajuste de copas Reemplaz de membrana nveva Ajuste de copa	
VERIFICACIÓN METROLÓGICA			
Valor Normal		Valor Medido	
REPUESTOS UTILIZADOS			
Detalle		ferencia Cantidad	
Membrana	Welch al	lyn	
		,	
	OBSER	RVACIONES	
EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE: SI 🗹 NO			
INGENTERO O TÉCNICO RESPONSABLE FIRMA DE QUIÉN RECIBE A SATISFACCIÓN			

Carrera 27 No. 15-24 - ©: 317 7508140 - 312 6300035 biometrical.pasto@gmail.com www.laboratoriobiometrical.com.co

