





REPORTE DE Nº

26738

FECHA					
Burachea	DIA	MZ	20		

\$ iconfec		Carrera 27 No. 15-24 -	Celular: 317 750 8140	
SC-CER571237 CO-SC-CER571237		www.laboratorio		
NOMBRE INGENIERO O TECNICO: Leicy Marian Barb	900			
EMPRESA: (OCEM Sanar 195' SEDE: Avenaventura				
NOMBRE DEL EQUIPO: Unidad adonto lógica				
MARCA: Equident				
MODELO: Dracto ?	SERIE: NZ	conico. Alimina 2		
UBICACIÓN: consultorio adontológico	FOURDO DE COM	CODIGO: 0401123		
INFRAESTRUCTURA: EQUIPO INDUSTRIAL: EQUIPO BIOMEDICO: OTRO:	EQUIPO DE COM			
MANTENIMIENTO PREVENTIVO:	MANTENIMIENTO CORRECTIVO:			
DIAGNOSTICO: VERIFICACIÓN:		INSTALACIÓN	V:	
PROBLEMA PRESENTADO:	TDADEC			
ACTIV	IDADES			
Revisión Aspecto Físico del Equipo: Bueno Regular Malo N/A	Prevision o	de jernaça triple. de funcionamiento		
Revisión Condiciones Ambientales: SI NO N/A N/A				
Limpieza Interna del Equipo: SI NO N/A N/A		n de Fugas		
Limpieza Externa del Equipo: SI NO N/A	combio de jeringa triple proetas de fundamiento. Ok.			
Pruebas de Funcionamiento: SI NO N/A N/A	pruebas de funciónamiento. Ok.			
Lubricación Partes: SI NO N/A N/A				
VERIFICACIÓ	N METROLOG	ICA		
Valor Muestra 1 Muestra 2	Muestra 3	Promedio	Error	
PEDLICATO	C LITTL TZADO	3		
DETALLE	S UTILIZADO:	REFERENCIA	CANT	
		(AE) ENERGY	1	
jeringa triple con estache				
7				
OBSER	VACIONES:	•		
EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE: SI NO				
Se realiza combio de jeringa tr	riple.			
JAN WARAL			7	
SISWIFT RICKI		Cocomin		
Seguridas y Confision per la Vida DOCUMENTO CONTRO REPRO U 10 VICAN COPPE S AUTORIZACIÓN. V.02				
Ing. Leidy Burbano V. Dra. Linda Fong				
Jun of Malling to the 19-204				
INGENIERO O TECNICO RESPONSABLE FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCION				