





REPORTE DE SERVICIOS

No

27387

FECHA
Canal OB OZ ZA

ISO 9001	Segurio	lad y Confia	ınza por la Vic		Call ^{AD}	Celular: 317 750	
Carrera 27 No. 15-24 - Celular: 317 750 8140 www.laboratoriobiometrical.com							
NOMBRE INGENIERO O TECNICO: ledy Marian Burbano							
EMPRESA: cooemssanay	IPS 1						—
SEDE: Tequendama	40						\equiv
	angulo						
MARCA: NSK MODELO: E5684 MODELO: E5684 MODELO: E5684 MODELO: E5684							
UBICACIÓN: consultorio adentológico 1 codigo: 0408193							
INFRAESTRUCTURA: EQUIPO BIOMEDICO:	EQUIPO IN	DUSTRIAL: OTRO:	EQUIPO DE C	COMPUTO:			
MANTENIMIENTO CORRECTIVO:							
MANTENIMIENTO PREVENTIVO: DIAGNOSTICO: VERIFICACIÓN: INSTALACIÓN:							
PROBLEMA PRESENTADO:							
ACTIVIDADES							
Revisión Aspecto Físico del Equipo: Revisión Condiciones Ambientales: SI NO N/A Limpieza Interna del Equipo: Limpieza Externa del Equipo: Pruebas de Funcionamiento: SI NO N/A Pruebas de Funcionamiento: SI NO N/A VERIFICACIÓ Valor Muestra 1 Malo N/A N/A N/A VERIFICACIÓ			el equipo presenta corrosion y daño en en raclamiento. Se sustituje del totalmente. N METROLOGICA Muestra 3 Promedio Error				
1							
			O LIETITTAT	200			
REPUESTOS UTILIZADOS REFERENCIA CANT							
DETALLE					60 1		
contrargulo NSK			EC	1	_		
ODGEDVACTORIEC.							
OBSERVACIONES:							
EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE: SI NO							
se remplaza equipo en su totalidad							

Ing. Leidy Burbano
WH 202009, 00247
INGENIERO O TECNICO RESPONSABLE

DOCUMENTO CONTROLADO, PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL SIN AUTORIZACIÓN. V.02

FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCION