## **REGISTRO DE SERVICIO**

23

FECHA:

2027

03

BIUIVIE I RICAL
Seguridad y confianza por la vida





SC-CER571237

CO-SC-CER571237

REPORTE DE MANTENIMIENTO				
NOMBRE INGENIERO O TECNICO WISC De Ca Cruz				
EMPRESA		Cooemssanor IPS		
SEDE Hospital San Jose				
INFORMACION DEL EQUIPO				
NOMBRE DEL EQUIPO Lampara califica				
MARCA Shanghai Hoisend				
MODELO	5402 LEO 5	S402 LEO 5 SERIE 2FLT DT 20176802/2FL10T20170803		
UBICACION	Quirofano	1 CÓDIGO	0409346	
TIPO EQUIPO Bromedico				
TIDO DE SEDVICIO:	eventivo Correct stalación Garan		agnóstico Otro istamiento	
TIPO FALLA				
Ninguno Mal us Operativa Electro Neumática Óptica	ónica Sofware	Acc	cánica Hidráulica esorio Otra erioro ————	
PROBLEMA PRESENTADO: El equipo no prende				
ACTIVIDADES				
Revisión Condiciones Ambientales.  Verificación Sistema Electrónico.  Verificación Sistema Hidráulico.  Verificación Sistema Neumático.  Verificación Sistema Mecánico.	erificación Sistema Electomecánico. erificación Sistema Vapor. erificación Sistema Operativo. impieza Interna del Equipo. impieza Externa del Equipo. ubricación de partes. ruebas de Funcionamiento.	Se verifica conexiones electricas y se encuentra mal contacto, se cambia cables, se aplica limpiador de contacto y funciona correctamente		
VERIFICACIÓN METROLÓGICA				
Valor Normal		Valor Medido		
		•		
REPUESTOS UTILIZADOS				
Detalle	Ret	erencia	Cantidad	
			/	
OBSERVACIONES  EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE: SI 💢 NO				
Se realizan pruebas y las campanas alumbran correctimente.				
BIOMETRICAL  Seguridad y Carbinard por le Vida  INGENITACIÓN RESPONSABLE  FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCIÓN				

Carrera 27 No. 15-24 - ©: 317 7508140 - 312 6300035 biometrical.pasto@gmail.com www.laboratoriobiometrical.com.co