REGISTRO DE SERVICIO

21685









CO-SC-CER571237

	REPORTE DE I	MANTENIMIENTO		
NOMBRE INGENIERO O TECNICO	luisa maria d	de la croz		
EMPRESA CODE MSSONOY IPS				
SEDE HOSPITAL Jan Jose				
INFORMACION DEL EQUIPO				
NOMBRE DEL EQUIPO PULI OXIMETO.				
MARCA EDan				
MODELO	H100B	SERIE	36001 - M2060 39100	57
UBICACION	Sala de reanim	ación código	0911934	
	redico			
TIPO DE SERVICIO: Prevent Instalaci			iagnóstico Otro Iistamiento ————————————————————————————————————)
TIPO FALLA				
☐ Ninguno ☐ Mal uso	Consum		cánica Hidráulica	
Operativa Electrónica			cesorio 🔀 Otra terioro	
Neumática Óptica	Eléctrica			=
PROBLEMA PRESENTADO: NO Prendio				
ACTIVIDADES Prueba Funcional Inicial. Verificación Sistema Óptico. Rutina de Mantenimiento				
Revisión Aspecto Físico del Equipo. Revisión Condiciones Ambientales. Verificación Sistema Vapor. Verificación Sistema Operativo. Verificación Sistema Hidráulico. Verificación Sistema Hidráulico. Verificación Sistema Neumático. Verificación Sistema Mecánico. Verificación Sistema Eléctrico.		Se coloco en el equipo la pilas de Forma correcta. y Je puso a Cargar.		
VERIFICACIÓN METROLÓGICA				
Valor Normal		Valor Medido		
94 /.		947.		
95 ×.		954.		
REPUESTOS UTILIZADOS				
Detalle	Ref	erencia	Cantidad	
OBSERVACIONES				
EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE: SI NO				
Seguridad y China and Lings Lings and Lings and Lings and Lings and Lings are specific to the specific and t	Nova Sable		Admana (or LoSa) FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCIÓN	

Carrera 27 No. 15-24 - ©: 317 7508140 - 312 6300035 biometrical.pasto@gmail.com www.laboratoriobiometrical.com.co

