REGISTRO DE SERVICIO

FECHA:

Seguridad y confianza por la vida





20 01 2022		SC	-CER571237 CO-SC-CER571237
REPORTE DE MANTENIMIENTO			
NOMBRE INGENIERO O TECNICO Diego Fernando Melo A.			
EMPRESA	Covernssaner 1PS		
SEDE Hospital San José de Tryverret			
INFORMACION DEL EQUIPO			
MARCA	Bomba de Infusión BD		
MODELO			
UBICACION	Alaris 6P plus SERIE 470039487 Hospitalización 28 piso CÓDIGO D-9348		
	Blomédico	O 8: / -!: -	
TIPO DE SERVICIO: Prever		☐ Diagnóstico ☐ Alistamiento	Otro
TIPO FALLA			
C Carr	Consumible	A	Hidráulica
✓ Ninguno	_	Accesorio	Otra
Neumática Optica	□Eléctrica	Deterioro	
PROBLEMA PRESENTADO: N/A			
ACTIVIDADES			
Dutie de Management			
Prueba Funcional Inicial. Verificación Sistema Optico. Revisión Aspecto Físico del Equipo. Verificación Sistema Electomecánico. Verificación Sistema Vapor. Verificación Sistema Electrónico. Verificación Sistema Operativo. Verificación Sistema Electrónico. Verificación Sistema Operativo. Verificación Sistema Hidráulico. Limpieza Interna del Equipo. Verificación Sistema Neumático.			
Verificación Sistema Electrónico. Verificación Sistema Operativo.			
Verificación Sistema Hidráulico. Limpieza Interna del Equipo. Proeba de botoner y partido de			
Verificación Sistema Mecanico.			
✓ Verificación Sistema Eléctrico. ✓ Pruebas de Funcionamiento.			
VERIFICACIÓN METROLÓGICA			
Valor Normal		Valor Medido	
REPUESTOS UTILIZADOS Detalle Referencia Cantidad			
Detalle	Reference		Cantidad
/	/		
OBSERVACIONES			
EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE: SI NO			
se entrega en buen estado y con cable de poder. Le recliza la respectiva capacitación			
a tode el servicio			
		1 /	
The twell			
INGÉNIERO O TÉCNICO RESPO			RECIBE A SATISFACCIÓN

Carrera 27 No. 15-24 - ©: 317 7508140 - 312 6300035 biometrical.pasto@gmail.com www.laboratoriobiometrical.com.co

