





REPORTE DE

DOCUMENTO CONTROLADO, PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL SIN AUTORIZACIÓN. V.02

FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCION

26732

ISO 9001 Seguridad y Confidence Internacional	anza por la Vide	a Coutrad	02 M2 20
SC-CER571237 CO-5C-CER571237		Carrera 27 No. 15-24 www.laboratori	- Celular: 317 750 8140 iobiometrical.com
NOMBRE INGENIERO O TECNICO: Leidy Marian Burbano			
EMPRESA: COOPINSSANOY			
(SEDE: Tegændama 42			
NOMBRE DEL EQUIPO: lampara de Fotocura do			
MARCA: 500 1/14 MODELO: 1257 SERIE: 112504			
UBICACIÓN: Consultono adantológico codigo:0400473			
INFRAESTRUCTURA: EQUIPO INDUSTRIAL: EQUIPO BIOMEDICO: OTRO:	EQUIPO DE CO	MPUTO:	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO:			
DIAGNOSTICO: VERIFICACIÓN:		INSTALACI	ÓN:
PROBLEMA PRESENTADO:			
ACTIVIDADES			
Revisión Aspecto Físico del Equipo: Revisión Condiciones Ambientales: Limpieza Interna del Equipo: Limpieza Externa del Equipo: Pruebas de Funcionamiento: Lubricación Partes: Bueno Regular Malo N/A N/A NO N/A NO N/A VERIFICACIÓ	Pausio d Cambio Pruebou (impiete	general. de fosible y g de Bombillo de fendicion a general	ombilo haldgeno nenfo ok.
Valor Muestra 1 Muestra 2	Muestra 3	Promedio	Error
	1		1
REPUESTOS UTILIZADOS			
DETALLE	OTILIZADO	REFERENCIA	CANT
		TEL EIGHT	
Bambillo haldgeno 12v 75W			1
ODCEDI/ACTORICO.			
OBSERVACIONES: EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE: SI 🗹 NO			
EQUITO TOTAL OTTE TO THE TOTAL OTTE TOTAL OTTE TO THE TOTAL OTTE TO THE TOTAL OTTE TO THE TOTAL OTTE TOTAL OTTE TO THE TOTAL OTTE TO THE TOTAL OTTE TO THE TOTAL OTTE TOTAL OTTE TO THE TOTAL OTTE TO THE TOTAL OTTE TO THE TOTAL OT			
TRICAL			