



INGENIERO O TECNICO RESPONSABLE



## REPORTE DE SERVICIOS

No

26774

buenaventua 110 MI 7020

icontec	industry conju	mza por ia viau	स्थित केप्सम्पद्ध प्र	
SC-CER571237 CO-SC-CER571237			Carrera 27 No. 15-24 - Celu www.laboratoriobion	
NOMBRE INGENIERO O TECNICO: Leidy Manon Bubano				
EMPRESA: coolemssama) 195				
SEDE: Buchaventur O				
NOMBRE DEL EQUIPO: PIETEL de ALICI.				
MARCA: NSK				
MODELO: Pana all 32 SERIE: C6834934  UBICACIÓN: CONSUHORIO COCONTOLOGICO CODIGO: NP				
INFRAESTRUCTURA: EQUIPO INDUSTRIAL: EQUIPO DE COMPUTO: EQUIPO DE COMPU				
MANTENIMIENTO PREVENTIVO:	OTIO:	MANTENIMIENTO CO	ODDECTIVO:	
DIAGNOSTICO:	VERIFICACIÓN:	MANTENIMIENTO CC	INSTALACIÓN:	
PROBLEMA PRESENTADO:				
ACTIVIDADES				
Revisión Aspecto Físico del Equipo:  Bueno Regular	Malo N/A			
Revisión Condiciones Ambientales: SI NO N/A		Reusich general del equipo		
	no la			
		cambio de pieza total		
Limpieza Externa del Equipo: SI NO NO				
Pruebas de Funcionamiento: SI NO	SI NO N/A LU bricción			
Lubricación Partes: SI NO	pricación Partes: SI 📂 NO 🖂 N/A 🖂 Limple2		genera!	
VERIFICACIÓN METROLOGICA				
Valor Muestra 1	Muestra 2	Muestra 3	Promedio	Error
REPUESTOS UTILIZADOS				
DETALLE			REFERENCIA	CANT
Preza de alta NSK		+	Pand-max2f B2	1.
	A SALUBER			
OBSERVACIONES:				
EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE: SI 🗹 NO				
se realita sustitución total del eguipo por pieta de alta. de la marca NSK, con Nº Serie: ABJY0088. incluido llave.				
de la marca NSK	ر مام م	erle ARTY	mee include	Haue
y camba fresd.				
DOCUMENTO CONTROLADO, PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARGAL O TOTAL SIN AUTORIZACIÓN, VOZ				
Ing. Lekdy Burbano V				
Kind Hall 13 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19				
1 12 17 200 d - 000 11	<del>-</del> 0		<i>L. T</i>	

Escaneado con CamScanner

FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCION