REGISTRO DE SERVICIO

CR

21693

FECHA: 26







CO-SC-CER571237

REPORTE DE MANTENIMIENTO					
NOMBRE INGENIERO O TECNIC	Luisa DC ha Cruz				
EMPRESA	Colemssanar IPS				
SEDE	Hospital Sor	Hospital Son Jose'			
INFORMACION DEL EQUIPO					
NOMBRE DEL EQUIPO Bascula					
MARCA		Kenwell			
MODELO	EBF010 SERIE NO VEGISTICA				
UBICACION		Triage código 0411966			
TIPO EQUIPO BIOMEDICO					
TIPO DE SERVICIO:		tivo 📝 Correctivo 🔲 Diagnóstico 🗎 Otro			
TIPO FALLA					
Ninguno Mal uso Consumible Operativa Electrónica Sofware Neumática Óptica Eléctrica			orio Otra		
PROBLEMA PRESENTADO:					
ACTIVIDADES					
Prueba Funcional Inicial. Verificación Sistema Óptico. Revisión Aspecto Físico del Equipo. Revisión Condiciones Ambientales. Verificación Sistema Electomecánico. Verificación Sistema Electronico. Verificación Sistema Electrónico. Verificación Sistema Electrónico. Verificación Sistema Operativo. Verificación Sistema Hidráulico. Verificación Sistema Hidráulico. Verificación Sistema Neumático. Verificación Sistema Neumático. Verificación Sistema Mecánico. Verificación Sistema Mecánico. Verificación Sistema Electronico. Verificación Sistema Derativo. SE UFIFICA Francionamiento SE UFIFICA BUEN Francionamiento					
VERIFICACIÓN METROLÓGICA					
Valor No	ormal	Valor Medido			
REPUESTOS UTILIZADOS					
Detalle Referencia Cantidad					
OBSERVACIONES					
EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE: SI NO					
and and a			()		

INGENIERO O TÉCNICO RESPONSABLE

Carrera 27 No. 15-24 - ©: 317 7508140 - 312 6300035 biometrical.pasto@gmail.com www.laboratoriobiometrical.com.co



FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCIÓN

Fi 201985 - 249