







TÚQUERRES, 12 de Abril de 2022

SC-CER571237 CO-SC-CER571237

	REPORTE DE N	IANTENIMIENTO	
NOMBRE INGENIERO O TÉCNICO: WILLIAM ALEXANDER BOLAÑOS BELALCAZAR			
	HOSPITAL SAN JOSE DE TUQUERRES		
EMPRESA:	URGENCIAS		
SEDE:			
	INFORMACIÓN DEL EQUIPO		
NOMBRE DEL EQUIPO:	PULSOXIMETRO		
MARCA:	CHOICEMMED		
MODELO:	MD300C2	SERIE:	180334300118
UBICACIÓN:	TRIAGE	CÓDIGO:	0410048
PO EQUIPO: BIOMÉDICO			
TIPO DE SERVICIO: Preve			
TIPO FALLA			
Ninguno Mal Uso Consumible Mecánica Hidráulica Operativa Electrónica Software Accesorio Otra Neumática Optica Eléctrica Deterioro			
PROBLEMA PRESENTADO:			
ACTIVIDADES			
 ✓ Revisión Aspecto Físico del Equipo. ✓ Revisión Condiciones Ambientales. ✓ Verificación Sistema Electrónico. ✓ Verificación Sistema Hidráulico. ✓ Verificación Sistema Neumático. ✓ Verificación Sistema Neumático. ✓ Limpieza ✓ Limpieza ✓ Lubricación ✓ Lubricación ✓ Lubricación 	inico. Cam bio de louterias in Sistema Vapor. Limpieza de pantalla Limpieza de placa Externa del Equipo.		
VERIFICACIÓN METROLÓGICA			
Valor Nominal Valor Medido			
REPUESTOS UTILIZADOS Detalle Referencia Cantidad			
Detaile	Reie	rencia	Cantidad
OBSERVACIONES			
EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE: Si No			
INGENIERO O TÉCNICO RES	Carrera 27 #15-24 - Celulai	S CULL FIRMA DE QUI res: 3177508140 - 3166245393 isto@gmail.com	Cerolic EN RECIBE A SATISFACCIÓN

Segurithas Configuration par la Vide Carrera 27 #15-24 - Celular biometrical.ps www.laboratorio

& BIOMETRICAL