## **REGISTRO DE SERVICIO**



No

24208

.\_\_

15 | 12 | 207







SC-CER571237

1237 CO-SC-CER571237

12 10	4)					
	н	REPORTE DE MAN	TENIMIENTO			
NOMBRE INGENIERO O TE	CNICO (A)	un Botara				
EMPRESA	OVEN	Cocemsjanar	IPS			
SEDE		Hospital San José				
INFORMACION DEL EQUIPO						
NOMBRE DEL EQUIPO		Nevera	•			
MARCA						
MODELO		IMBERA VCR-108	SERIE	SERIE 960180180006		
UBICACION		Ĵ		CÓDIGO 0409580		
TIPO EQUIPO	BIOMÉC		TCODICO	010436		
	Preventivo	Correctivo	☐ Di	agnóstico	Otro	
TIPO DE SERVICIO:	☐ Instalación	Garantía		stamiento		
TIPO FALLA						
Ninguno	Mal uso	Consumible	Med	cánica	Hidráulica	
Operativa E	Electrónica	Sofware	_	esorio	Otra	
☐ Neumática ☐ C	Óptica	Eléctrica	<b>⊘</b> Det	erioro		
PROBLEMA PRESENTADO:	Sonido	anormal con	stante			
•		ACTIVIDA				
Revisión Aspecto Físico del Equipo.  Verificación Sistema Electomecánico.  Revisión Condiciones Ambientales.  Verificación Sistema Vapor.  Verificación Sistema Electrónico.  Verificación Sistema Electrónico.  Verificación Sistema Hidráulico.  Verificación Sistema Hidráulico.  Verificación Sistema Neumático.  Verificación Sistema Electrónico.  Verificación Sistema Electrón Sistema Como buacup.						
VERIFICACIÓN METROLÓGICA						
Valor Normal				Valor Medido		
	- 9					
REPUESTOS UTILIZADOS						
Detalle		Reference	ia		Cantidad	
				-		
OBSERVACIONES						
EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE: SI NO						
En El StIvicio de UCI se instató la nedera, modelo Bio-RVP6-04.						
Con SEIE NOMERO BIO-R1800124						
INGENIÉRO O TÉCNICO	7			Chariana 6. C Enfermers - Esp. P RUN 23 FIRMA DE QUIEN	Marra M. uidada Crítico 309 I RECIBE A SATISFACCIÓN	
		Carrera 27 No. 15-24 - ②: 317 75 biometrical.pasto@g www.laboratoriobiomet	mail.com			