





REPORTE	D	E
SERVICIO	S	



23332

FECHA					
Pasto	12	MES	20		
45.24	Calula	. 2177	EO 014		

SC-CERS71237	CO-SC-CERS71237			Carrera 27 No. 15-24 - C www.laboratoriob	celular: 317 750 8140 piometrical.com		
		o Merca					
	equi renocembe	5 Pela					
(SEDE: Fation	a						
NOMBRE DEL EQ		lador					
	Hanpoya.		SERIE: 3051				
MODELO: 101 UBICACIÓN: 3	elect mobile stu Fisioterapia	m 2377	303 I	CODIGO: 0402801			
INFRAESTRUCTU		EQUIPO INDUSTRIAL:	EQUIPO DE COM	IPUTO:			
EQUIPO BIOMED	• • • •	OTRO:					
	TO PREVENTIVO: /		MANTENIMIENTO		1.		
DIAGNOSTICO:		VERIFICACIÓN:		INSTALACIÓN			
PROBLEMA PRESI	ENTADO:	ACTIV	IDADES				
Pavisión Asperto F	Bueno Re	gular Malo N/A	Revision ge	eneral del equ	ipo		
	Revisión Aspecto Físico del Equipo: Revisión Condiciones Ambientales: SI NO N/A Vairficación de Pantalla, Botones, cuble de						
Limpieza Interna	Limpieza Interna del Equipo: SI NO N/A Poder, electrodos, Sujección de electrodos						
Limpieza Externa	Limpieza Externa del Equipo: SI NO N/A Revisión de sistema electrónico						
Pruebas de Funcio	ruebas de Funcionamiento: SI NO N/A Prochas de funcionamiento						
Lubricación Parte	s: SI NO	N/A	limpieza 4	desinfección go	eneral.		
VERIFICACIÓN METROLOGICA							
Valor	Muestra 1	Muestra 2	Muestra 3	Promedio	Error		
2							
		PEDLIESTO	S UTILIZADO	S			
	DETALLE	REPUESTO	JUILLEADO	REFERENCIA	CANT		
CONTRACTOR OF							
OBSERVACIONES:							
EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE: SI NO							
Presenta desgaste en botoneva y En occasiones Presenta falla en sus							
diferentes Cornentes de tratamento							
na jankotto							
DOCUMENTO CONTROLADO, PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL SIN AUTORIANON VIO							
BIOAMETRICAL							
Ing Andres Mera							
INGENIERO O TECNICO RESPONSABLE FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCION							
THOUNTERO OF TECHTOO RESPONSABLE							