## **REGISTRO DE SERVICIO**









Tuquerres, 12 de Agosto de 2021

SC-CER571237

CO-SC-CER571237

REPORTE DE MANTENIMIENTO					
NOMBRE INGENIERO O TÉCNICO:	LUISA MARIA DE LA CRUZ MEZA				
EMPRESA:	HOSPITAL SAN JOSE DE TUQUERRES				
SEDE:	UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS				
INFORMACIÓN DEL EQUIPO					
NOMBRE DEL EQUIPO:	ELECTROCARDIOGRAFO				
MARCA:	MINDRAY	Control of the State of the Sta			
MODELO:	BENEHEARTH R12		SERIE:	FN-03020289	
UBICACIÓN:	ESTACIÓN ENFERMERIA UCI		CÓDIGO:	0411831	
TIPO EQUIPO: BIOMÉDICO					
TIPO DE SERVICIO: Preve				Otro	
TIPO FALLA					
Ninguno ✓ Mal Uso ☐ Operativa ☐ Electrónic ☐ Neumática ☐ Optica	Consumi a Software	a   0   0	Hidráulica Otra		
PROBLEMA PRESENTADO:					
ACTIVIDADES					
✓ Prueba Funcional Inicial.	na de Mantenimiento				
<ul> <li>✓ Revisión Aspecto Físico del Equipo. ☐ Verificat</li> <li>✓ Revisión Condiciones Ambientales. ☐ Verificat</li> <li>☐ Verificación Sistema Electrónico. ☐ Verificación Sistema Hidráulico. ☐ Limpiez</li> <li>☐ Verificación Sistema Neumático. ☐ Limpiez</li> <li>☐ Verificación Sistema Mecánico. ☐ Lubricat</li> <li>☐ Verificación Sistema Eléctrico. ✓ Pruebas</li> </ul>	I. INSPECCIÓN GENERAL DEL EQUIPO, 2. REVISIÓN DE CABLE DE PACIENTE, PANEL DE CONTROL, CABLE DE PODER 5 IMPRESORA. 3. REVISIÓN DE PINZAS Y CHUPAS. 4. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN GENERAL DEL EQUIPO				
VERIFICACIÓN METROLÓGICA					
Valor Nominal			Valor Medido		
REPUESTOS UTILIZADOS					
Detalle Referen			Cantidad		
OBSERVACIONES					
EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE: Si No					
Se hace limpieza de chupas y clamps debido a que se encontraron con bastante gel conductora, la cual puede ocasionar corrosión y daño.					
Atri					

Carrera 27 #15-24 - Celulares: 3177508140 - 3166245393 biometrical.pasto@gmail.com www.laboratoriobiometrical.com.co

FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCIÓN

INGENIERO O TÉCNICO RESPONSABLE