## **REGISTRO DE SERVICIO**

CR

FECHA:







CO-SC-CER571237

REPORTE DE MANTENIMIENTO				
NOMBRE INGENIERO O TECNICO	Luisa de	Ea Cruz		
EMPRESA	CooemSianar			
SEDE	hospital san Joié de Trgverrer			
INFORMACION DEL EQUIPO				
NOMBRE DEL EQUIPO	hampara de calor			
MARCA	Dison			
MODELO	BN-100 SERIE 1060702009 Sala dy partos CÓDIGO 0409319			
UBICACION	Sala of part or	CÓDIGO	0400	2319
TIPO EQUIPO BIOM Edico				
TIPO DE SERVICIO: Preven	=		agnóstico stamiento	Otro
TIPO FALLA				
Ninguno     Mal uso       Operativa     □ Electrónic	☐ Consumibl☐ ☐ Sofware		cánica esorio	☐ Hidráulica ☐ Otra
☐ Neumática ☐ Óptica	Eléctrica	<b>⊅</b> Det	erioro	
PROBLEMA PRESENTADO:				
ACTIVIDADES				
Prueba Funcional Inicial.  Prueba Funcional Inicial.  Revisión Aspecto Físico del Equipo.  Revisión Condiciones Ambientales.  Verificación Sistema Electromecánico.  Verificación Sistema Electrónico.  Verificación Sistema Operativo.  Verificación Sistema Hidráulico.  Verificación Sistema Neumático.  Verificación Sistema Neumático.  Verificación Sistema Mecánico.  Verificación Sist				
VERIFICACIÓN METROLÓGICA				
Valor Normal		Valor Medido		
Detalle	REPUESTOS UTILIZADOS  Referencia Cantidad			
Cable 120.0				2
Resistencia	800 W			1
OBSERVACIONES				
EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE: SI NO				

INGENIERO O TÉCNICO RESPONSABLE SIOMETRICAL
Seguridad y Confianza por la vida
Ling, Linisa de la Cruz Meza

Valeria Ortega B. FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCIÓN

Carrera 27 No. 15-24 - ①: 317 7508140 - 312 6300035 biometrical.pasto@gmail.com www.laboratoriobiometrical.com.co

