REGISTRO DE SERVICIO

FECHA:

21 | 12 | 2021







CO-SC-CER571237

		REPORTE DE I	MANTENIMIENTO			
NOMBRE INGENIERO O TECNICO		Diego Fernando Melo Arēvalo				
EMPRESA		(obemssanar 1Ps				
SEDE		Hospital San José de Túguerres INFORMACION DEL EQUIPO				
NOMBRE DEL EQUIPO		Monitor de signor				
MARCA		Mindray	V			
MODELO		lmec 8		SERIE EW-91051454		
UBICACION		Vigencial	CÓDIGO	0411391		
TIPO EQUIPO		Blomédico				
TIPO DE SERVICIO:	Prevent Instalac			agnóstico C stamiento ——	Otro	
TIPO FALLA						
	Mal uso	Consum			dráulica	
Operativa Electrónica Neumática Óptica		Sofware ☐ Sléctrica		esorio Ot	ra	
	Ориса	Liectifica		CHOIC		
PROBLEMA PRESENTADO: ACTIVIDADES						
Prueba Funcional Inicial. Revisión Aspecto Físico del Equipo. Revisión Condiciones Ambientales. Verificación Sistema Electrónico. Verificación Sistema Hidráulico. Verificación Sistema Neumático. Verificación Sistema Mecánico. Verificación Sistema Eléctrico.	Verifica Verifica Verifica Verifica Limpie Limpie Lubrica	ación Sistema Óptico. ación Sistema Electomecánico. ación Sistema Vapor. ación Sistema Operativo. za Interna del Equipo. za Externa del Equipo. ación de partes. as de Funcionamiento.	Se cortu seccio deteriorada y de presión	Rutina de Mantenimiento Se cortu sección de manguera de NIBP deteriorada y se ensambla nuevo conectur de presión		
VERIFICACIÓN METROLÓGICA						
Va Va	lor Norn	nal		Valor Medido		
REPUESTOS UTILIZADOS Detalle Referencia Cantidad						
Detaile						
OBSERVACIONES						
EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE: SI NO						
INGENIERO Ó TÉCNIC	O RESPON	ISABLE		Suld ou	FU SATISFACCIÓN	

Carrera 27 No. 15-24 - ②: 317 7508140 - 312 6300035 biometrical.pasto@gmail.com www.laboratoriobiometrical.com.co

